

# 岩手県雫石町 葛根田地熱発電所における大規模崩壊への対応

## 被災状況 発電所建物・配管等が被災



発電所操業停止中

葛根田川


## 砂防関係部局では発災以降、以下の対応を実施

- 4月21日 東北地整ヘリコプターみちのく号による調査を実施
- 4月22日 ・独立行政法人土木研究所、本省担当補佐、岩手大学による現地調査  
・監視のため東北地方整備局の照明車・Ku-SAT(衛星画像転送装置)を配備 (岩手県及び雫石町へ画像を提供)
- 4月24日～ 岩手河川国道事務所が盛岡森林管理署と共同で応急対策を実施中
- 4月28日 直轄事業による砂防災害関連緊急事業 37百万円を採択  
斜面監視、河道掘削等を実施中

**5月19日 直轄事業による砂防災害関連緊急事業 263百万円を採択**  
(土留工、砂防えん堤工等により再度の崩壊による河道閉塞の防止、道路の保全を実施)

## 応急対策

森林管理署と共同で実施



表面水排除のためシート設置済

通水断面確保のための河道掘削(実施中)

