


改善箇所説明図



地上デジタルテレビ受信機を装着した特別仕様車において、当該受信機用リモコンの受光装置が前面ガラスに貼付けられているため、道路運送車両の保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、前面ガラスに貼付けられたリモコン受光装置を移設する。

注：図中の 内は移設部品を示す。

識別：運転席ドア側ドアチェッカー取付けボルト（上側）に、白または黄色のペイントを塗布する。