

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 20 年 9 月 4 日

リコール届出番号	外-1499	リコール開始日	平成 20 年 9 月 5 日
届出者の氏名又は名称	日産トレーディング株式会社 代表取締役 児玉 了三	製作国: フランス 製作者名: ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	速度計 (メーターパネル制御ユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	メーターパネルの制御ユニットのプログラムが不適切なため、速度計を含むメーターパネルの照明が点灯しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、メーターパネルの部品番号を確認し、対象のものはメーターパネルを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	ルノー本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者: ダイレクトメールにて直接通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1499のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	ABA-RK4M	ルーテシア	VF1BR1B0A60635730～VF1BR1B0A60641414 平成 18 年 1 月 17 日～平成 18 年 9 月 21 日	839 台	
			VF1BR1B0A70643949 平成 19 年 3 月 15 日	1 台	
			VF1BR1B0H60636252～VF1BR1B0H60641028 平成 18 年 1 月 16 日～平成 18 年 9 月 11 日	99 台	
			VF1CR1B0A60635685～VF1CR1B0A60637064 平成 18 年 1 月 14 日～平成 18 年 2 月 6 日	82 台	
			VF1CR1B0H60635691～VF1CR1B0H70644920 平成 18 年 1 月 16 日～平成 19 年 3 月 23 日	39 台	
(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 18 年 1 月 14 日～平成 19 年 3 月 23 日	(計 1060 台)		

【注意事項】上記リコール対象車の車台番号の範囲内であっても、本リコールの対象とならない車両が含まれている場合があります。