


改善箇所説明図



メーターパネル

基準不適合の発生箇所

メーターパネルの制御ユニットのプログラムが不適切なため、速度計を含むメーターパネルの照明が点灯しないおそれがある。

改善の内容

全車両、メーターパネルの部品番号を確認し、対象のものはメーターパネルを対策品と交換する。

注: は改善部品を示す

識別

原動機室にルノー指定ステッカーを貼付する。