


改善箇所説明図



側面ガラスに銘板を貼付したため道路運送車両の保安基準に適合していない。

改善処置の内容

全車両、当該銘板を剥がし、保安基準に適合する位置に貼り直す。

識別方法

外観上、銘板の有無にて容易に識別が可能のため、特別な識別の追加は行わない。