


## 改善箇所説明図



### 改善の内容

全車両、当該プログラムを変更する。また、DPF内部の粒子状物質堆積量を点検し、交換基準を超えているものはDPF一式を新品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、変更または交換する部品を示す。