


## 改善箇所説明図



リンク部破損の例



### 保安基準不適合状態

窓拭き器のリンクの材質が不適切なため、そのまま使用を続けるとリンクが破損し、窓拭き器が作動しなくなるおそれがある。

### 改善内容

全車両、窓拭き器のリンク一式を良品に交換する。

### 識別表示

作業終了後、助手席側ワイパーアーム取り付けシャフト先端に、白ペイントでマーキングを行う。

注：



内は改善対象部品を示す。