




改善箇所説明図



改善後

改善前



バッテリーケーブル
プラグ

バッテリーケーブル
プラグ

注: □ は追加部品を示す。

電気式フォークリフトのバッテリーケーブルにおいて、取り回しが不適切なため、走行時バッテリーケーブルのプラグが抜け出す場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると当該プラグが接触不良を起し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、バッテリーケーブルのプラグにロック機構を追加する。
また、バッテリーケーブルの取り回しを変更する。

識別

バッテリーケーブルの取回し変更で識別可能。