

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 フォン : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年8月25日

リコール届出番号	2367	リコール開始日	平成21年8月26日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	車体（リアフェンダブラケット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	空気ばね緩衝装置付大型トラックにおいて、後部灯火器類及び反射板を固定しているブラケットの強度が不十分なため、トレーラを連結しない状態で、段差等を繰り返し通過すると、リアフェンダブラケット及び反射板ブラケットに亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ブラケットが損傷し、最悪の場合、灯火器及び反射板等が脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアフェンダブラケット及び反射板ブラケットを対策品と交換する。		
不具合件数	109件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に2367のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-EXD51D3	ギガ	EXD51D3-3000097～EXD51D3-3000133 平成15年8月8日～平成16年4月17日	37	
			EXD51D3-7000001～EXD51D3-7000050 平成16年6月22日～平成17年7月21日	47	
	PJ-EXD51D6		EXD51D6-7000002～EXD51D6-7000079 平成17年8月5日～平成19年3月9日	77	
	KL-EXD51G3		EXD51G3-3000102～EXD51G3-3000143 平成15年8月26日～平成16年4月5日	41	
			EXD51G3-7000001～EXD51G3-7000050 平成16年5月14日～平成17年6月30日	50	
	PJ-EXD51G6		EXD51G6-7000001～EXD51G6-7000143 平成17年8月2日～平成19年6月16日	143	
	KL-EXD51L3		EXD51L3-3000020～EXD51L3-3000025 平成15年9月25日～平成15年12月26日	6	
			EXD51L3-7000001～EXD51L3-7000016 平成16年5月25日～平成17年7月8日	16	
PJ-EXD51L6	EXD51L6-7000002～EXD51L6-7000031 平成17年9月16日～平成19年3月29日	30			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-EXD52D3	ギガ	EXD52D3-3000968 ~ EXD52D3-3001595 平成15年7月31日 ~ 平成16年4月24日	570	
			EXD52D3-7000001 ~ EXD52D3-7001215 平成16年5月14日 ~ 平成17年7月26日	1,212	
	PJ-EXD52D6		EXD52D6-7000009 ~ EXD52D6-7002560 平成17年7月29日 ~ 平成19年7月31日	2,547	
	PKG-EXD52D8 PDG-EXD52D8		EXD52D8-7000011 ~ EXD52D8-7001327 平成19年6月12日 ~ 平成21年1月20日	1,257	
	KL-EXD52E3		EXD52E3-3000146 ~ EXD52E3-3000220 平成15年8月20日 ~ 平成16年4月23日	74	
			EXD52E3-7000001 ~ EXD52E3-7000121 平成16年5月14日 ~ 平成17年7月16日	119	
	PJ-EXD52E6		EXD52E6-7000006 ~ EXD52E6-7000372 平成17年8月3日 ~ 平成19年6月28日	366	
	PKG-EXD52E8 PDG-EXD52E8		EXD52E8-7000004 ~ EXD52E8-7000229 平成19年6月28日 ~ 平成21年1月13日	222	
	KL-EXD52G3		EXD52G3-3000029 ~ EXD52G3-3000042 平成15年8月28日 ~ 平成16年4月16日	14	
			EXD52G3-7000001 ~ EXD52G3-7000023 平成16年7月2日 ~ 平成17年7月14日	23	
	PJ-EXD52G6		EXD52G6-7000002 ~ EXD52G6-7000119 平成17年8月31日 ~ 平成19年6月5日	118	
	PKG-EXD52G8 PDG-EXD52G8		EXD52G8-7000005 ~ EXD52G8-7000148 平成19年6月12日 ~ 平成20年12月11日	144	
	PKG-EXD52L8 PDG-EXD52L8		EXD52L8-7000002 ~ EXD52L8-7000023 平成19年6月21日 ~ 平成20年12月3日	22	
(計20型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成15年7月31日 ~ 平成21年1月20日	(合計7,135台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。