

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年10月8日

リコール届出番号	2386	リコール開始日	平成21年10月8日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 問い合わせ先：品質保証部 代表取締役社長 小谷 重遠 プロダクトサポート室 TEL：082-874-1114		
不具合の部位 (部品名称)	窓ガラス		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前面ガラス又は側面ガラスに銘板（注意銘板等）を貼付したため道路運送車両の保安基準に適合していない。		
改善措置の内容	全車両、当該銘板を剥がし保安基準に適合する位置に貼り直す。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社リコールの届出情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、又は直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席ドア開口部のドアストライカー付近にNO.2386のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
神 鋼	SK04W	SK04W SK04WS	SK04W-0101 ～ SK04W-0499 昭和58年8月1日～平成元年5月26日	263	
	SK04WD	SK04WD	SK04WD-0228 ～ SK04WD-0704 昭和59年5月1日～平成元年5月31日	309	
	(計2型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 昭和58年8月1日～平成元年5月31日	(計572台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
(備考)

本件は、平成20年6月6日付届出番号「2123」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に誤りがあることが判明したため、新たに届出するものです。