

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 22年 2月 2日

リコール届出番号	2461	リコール開始日	平成22年 2月 3日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 取締役社長 多田野 宏一 ( 問い合わせ先：品質安全部 TEL (087) 894-7550 )		
不具合の部位 (部品名)	原動機 (ヘッドアイドルギヤ固定シャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機のカムシャフト駆動用ヘッドアイドルギヤの固定シャフトつば部の強度に余裕がないため、劣化したエンジンオイルの使用等により、ブッシュの摩耗が早まりブッシュと固定シャフトの間にガタが生じる場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、シャフトつば部の付け根に過大な応力が発生することがあり、つば部が破損してギヤが周辺部品と干渉し、最悪の場合、当該ギヤの噛み合いが外れて、エンジンが停止し再始動不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、固定シャフトのつば部厚さを増大した対策品に交換し、アイドルギヤ一式を新品と交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	原動機製造者からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：使用者を直接訪問し通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカ付近にN o . 2461のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
タダノ	SC-TR120	CREVO120 CREVO100 PITAGORAS	TR120-0933~TR120-1188 平成17年12月22日~平成19年3月29日	251台	
コベルコ	SC-EK03	RK120-2	TR120-5035~TR120-5082 平成18年1月16日~平成18年12月26日	48台	
	計2型式	計4車種	(製作期間の全体の範囲) 平成17年12月22日~平成19年3月29日	計299台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。