

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL:03-5253-8111 内線42353  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 22年 3月 2日

リコール届出番号	2474	リコール開始日	平成22年3月3日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 益本康男	問い合わせ先: 機械品質保証本部 TEL:072-241-1125	
不具合の部位(部品名)	キャビン左ドアガラス		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕用トラクタのキャビンの左ドアガラスにおいて、ガラス成型時の温度管理が不適切なため、ガラスにひずみが発生しているものやガラスの吊り跡が深いものがある。 そのため、衝撃や温度変化等により、当該ガラスが破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左ドアガラスの生産ロットを確認し、対象となるものは当該ガラスを良品と交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、製造者銘板近傍にNo.2474のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	KDN-MZS	MZ505	MZS-10020 ~ MZS-10021 平成21年11月10日 ~ 平成21年11月18日	2	
		MZ555	MZS-30032 ~ MZS-30034 平成21年11月2日 ~ 平成21年11月12日	3	
		MZ605	MZS-50040、MZS-50042 平成21年11月16日 ~ 平成21年12月1日	2	
	KDN-MZX	GVK655	MZX-10244 ~ MZX-10247 平成21年12月1日 ~ 平成21年12月2日	2	
		MZ655	MZX-10199 ~ MZX-10246 平成21年11月2日 ~ 平成21年12月2日	38	
		T2500MZ	MZX-10200 ~ MZX-10214 平成21年11月2日 ~ 平成21年11月10日	4	
		MZ705	MZX-30012 ~ MZX-30013 平成21年11月18日 ~ 平成21年11月20日	2	
	KDN-MZY	MZ755	MZY-50074 ~ MZY-50089 平成21年11月3日 ~ 平成21年12月1日	12	
		GV755	MZY-50078 平成21年11月6日	1	
クボタ	SB-MZG	SMZ76	MZG-10554 ~ MZG-10584 平成21年11月2日 ~ 平成21年12月2日	23	
		GV760	MZG-10556 平成21年11月3日	1	
		SMZ85	MZG-30252 ~ MZG-30262 平成21年11月6日 ~ 平成21年11月30日	7	
		GV850	MZG-30251 ~ MZG-30265 平成21年11月5日 ~ 平成21年12月1日	4	
		SMZ95	MZG-50744 ~ MZG-50767 平成21年11月3日 ~ 平成21年12月1日	17	
		GVK950	MZG-50743、MZG-50768 平成21年11月2日 ~ 平成21年12月2日	2	
	(計4型式)	(計15車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年11月2日 ~ 平成21年12月2日	(計 120台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。