

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年3月29日

リコール届出番号	2492	リコール開始日	平成22年3月30日
届出者の氏名又は名称	川崎重工業株式会社 問い合わせ先：汎用機カンパニー品質保証本部 代表取締役社長 長谷川 聡 TEL 078-921-1421		
不具合の部位（部品名）	後写鏡（バックミラー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左右の後写鏡ステー内部の固定用ナット部へのロック剤塗布が不適切なものがあるため、走行中の振動等により固定ナットが緩み、後方の交通状況を確認できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該固定ナットを点検し、緩みのあるものは後写鏡を良品に交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、ステアリングヘッドパイプの車台番号打刻位置付近に No. 2492 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カワサキ	EBL-ZRT20D	ZRX1200 DAEG	ZRT20D-000553～ZRT20D-002045 平成21年2月24日～平成21年12月25日	1402台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年2月24日～平成21年12月25日	計1402台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。