



改善箇所説明図②



<噴射時期制御システム図>



注：□ は交換部品を示す。


〔原動機の電気配線の接続を誤ったため、燃料噴射時期制御が正常に行われず、走行中の排出ガス量が道路運送車両の保安基準の規制値を満足しないおそれがある。〕

改善の内容

全車両、電気配線を正規の状態に接続し直すとともに、水温センサーおよび燃料噴射時期制御コントローラを新品に交換する。

識別

噴射時期制御コントローラに白ペイントを塗布する。



白色ペイント塗布