

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年5月25日

リコール届出番号	2535	リコール開始日	平成22年5月26日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（アイドルプーリ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷凍車架装を行う車両の原動機において、冷凍機コンプレッサ駆動ベルト用のアイドルプーリ取付ブラケットの取付強度が不十分なため、ベルト張力及びコンプレッサ駆動力等により、当該ブラケットと冷凍機コンプレッサブラケットの合わせ面が摩耗するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ブラケット取付ボルトが折損し、最悪の場合、プーリ及びブラケットが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アイドルプーリ取付ブラケット及び冷凍機コンプレッサブラケットを対策品と交換する。		
不具合件数	26件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2535のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-CVR77K6	ギガ	CVR77K6-7000019 平成17年12月17日	1	
	PJ-CVR77N6		CVR77N6-7000006 平成17年11月24日	1	
	PJ-CVR77P6		CVR77P6-7000003～CVR77P6-7000008 平成17年8月25日～平成18年1月16日	3	
	PDG-CVR77P8		CVR77P8-7000012 平成21年1月7日	1	
	PJ-CXE77X6		CXE77X6-7000005～CXE77X6-7000062 平成18年2月1日～平成18年10月10日	8	
	PKG-CXE77X8 PDG-CXE77X8		CXE77X8-7000006～CXE77X8-7000256 平成19年4月20日～平成21年12月16日	12	
	PJ-CXG77X6		CXG77X6-7000041～CXG77X6-7000412 平成18年1月16日～平成19年6月12日	4	
	PKG-CXG77X8		CXG77X8-7000168 平成20年11月21日	1	
	PJ-CXY77Q6J		CXY77Q6J-7000016 平成18年11月1日	1	
	PKG-CXY77Q8J PDG-CXY77Q8J		CXY77Q8J-7000008～CXY77Q8J-7000027 平成19年12月18日～平成21年9月28日	4	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-CXY77S6J	ギガ	CXY77S6J-7000001 平成18年5月9日	1	
	PDG-CXY77S8J		CXY77S8J-7000003～CXY77S8J-7000005 平成19年6月13日～平成19年6月14日	3	
	PJ-CXY77V6J		CXY77V6J-7000036～CXY77V6J-7000063 平成18年4月11日～平成18年7月22日	3	
	PKG-CXY77V8J PDG-CXY77V8J		CXY77V8J-7000006～CXY77V8J-7000103 平成19年7月26日～平成21年9月28日	4	
	PJ-CYE77Y6		CYE77Y6-7000006～CYE77Y6-7000014 平成19年3月27日～平成19年3月30日	6	
	PJ-CYE77Y6Z		CYE77Y6Z-7000016 平成18年6月26日	1	
	PDG-CYE77Y8Z		CYE77Y8Z-7000016～CYE77Y8Z-7000018 平成20年6月6日～平成20年7月5日	2	
	PJ-CYJ77W6 PJ-CYJ77W6A		CYJ77W6-7000047～CYJ77W6-7001516 平成17年11月1日～平成19年7月6日	52	
	ADG-CYJ77W7		CYJ77W7-7000055～CYJ77W7-7000507 平成18年4月3日～平成19年3月24日	3	
	PKG-CYJ77W8 PKG-CYJ77W8A PDG-CYJ77W8 PDG-CYJ77W8A		CYJ77W8-7000066～CYJ77W8-7004894 平成19年3月9日～平成22年1月12日	272	
	PDG-CYJ77W8L		CYJ77W8L-7000001～CYJ77W8L-7000038 平成19年5月11日～平成21年10月27日	5	
	PKG-CYJ77W8Z PDG-CYJ77W8Z		CYJ77W8Z-7000006～CYJ77W8Z-7000056 平成19年7月7日～平成21年11月20日	10	
	PJ-CYL77Q6		CYL77Q6-7000134 平成18年9月29日	1	
	PDG-CYL77Q8		CYL77Q8-7000003～CYL77Q8-7000225 平成19年3月23日～平成21年12月24日	2	
	PDG-CYL77R8		CYL77R8-7000001～CYL77R8-7000022 平成19年5月29日～平成20年4月24日	3	
	PJ-CYL77T6		CYL77T6-7000001～CYL77T6-7000010 平成17年9月7日～平成18年8月30日	3	
	PJ-CYL77V6 PJ-CYL77V6A		CYL77V6-7000040～CYL77V6-7001180 平成17年9月28日～平成19年6月23日	85	
	PJ-CYL77V6Z		CYL77V6Z-7000017～CYL77V6Z-7000036 平成18年2月1日～平成19年6月9日	5	
	ADG-CYL77V7 ADG-CYL77V7A		CYL77V7-7000112～CYL77V7-7000429 平成18年4月24日～平成19年3月31日	7	
	PKG-CYL77V8 PKG-CYL77V8A PDG-CYL77V8 PDG-CYL77V8A		CYL77V8-7000013～CYL77V8-7004051 平成19年2月7日～平成22年1月12日	364	
	PKG-CYL77V8Z PDG-CYL77V8Z		CYL77V8Z-7000005～CYL77V8Z-7000104 平成19年6月14日～平成21年11月6日	29	
	PDG-CYM77V8		CYM77V8-7000051 平成19年8月20日	1	
	PDG-CYY77Q8J		CYY77Q8J-7000006 平成19年9月28日	1	
	PKG-CYY77S8J PDG-CYY77S8J		CYY77S8J-7000003～CYY77S8J-7000004 平成19年11月28日～平成20年1月9日	2	
PJ-CYY77V6	CYY77V6-7000009～CYY77V6-7000056 平成18年7月18日～平成19年5月2日	6			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-CYY77V6J	ギガ	CYY77V6J-7000044～CYY77V6J-7000122 平成18年7月25日～平成19年6月9日	10	
	PKG-CYY77V8 PDG-CYY77V8		CYY77V8-7000017～CYY77V8-7000165 平成19年8月7日～平成21年9月9日	13	
	PKG-CYY77V8J PDG-CYY77V8J		CYY77V8J-7000036～CYY77V8J-7000212 平成19年8月24日～平成21年11月30日	32	
	PKG-CYY77V8Z PDG-CYY77V8Z		CYY77V8Z-7000009～CYY77V8Z-7000018 平成21年3月18日～平成21年9月22日	9	
	(計57型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成17年8月25日～平成22年1月12日	(合計971台)	

(備考) 本届出は、平成18年8月31日付け「届出番号1719」のリコール届出において、対策内容が不十分だったため、対象範囲を拡大し再度対策を行うものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。