

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年 6月 2日

リコール届出番号	2544	リコール開始日	平成22年 6月 3日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役 鈴木 修 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	原動機（カムシャフトドライブチェーン）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の温度上昇が遅いため、寒冷時の短時間運転を繰り返した場合、ブローバイガス中の水分が原動機内で結露し、潤滑油内に蓄積することにより、カムシャフトドライブチェーンが摩耗して伸びることがある。そのため、そのまま使用を続けると異音が発生し、最悪の場合、当該チェーンが外れて原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、カムシャフトドライブチェーンを対策品と交換する。		
不具合の件数	31件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車わく（車台番号打刻位置付近）にNo.2544のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	BA-CJ44A	スカイウェイブ	CJ44A-100052～CJ44A-110936 平成18年4月3日～平成19年10月24日	10,864台	
スズキ	JBK-CJ45A	スカイウェイブ	CJ45A-100043～CJ45A-105125 平成19年2月14日～平成20年1月10日	5,056台	
スズキ	JBK-CJ46A	スカイウェイブ	CJ46A-100020～CJ46A-102759 平成19年8月25日～平成20年2月19日	2,728台	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年4月3日～平成20年2月19日	(計18,648台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。