

少数台数のリコール届出の公表について（平成22年6月分）

リコール対象が少数である100台未満の届出について、平成22年6月は10件の届出がありましたので、公表します。

1. 届出者：ヤンマー建機株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
6月10日	2552	車名：ヤンマー 型式：L2DA 他 通称名：V2ー3B 他	57	平成21年9月2日～ 平成21年12月24日
不具合の部位等	ショベルローダの油圧ポンプにおいて、ポンプ駆動軸を固定するスナップリングの組み付け作業が不適切なため、使用過程において当該駆動軸が抜ける場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると作動油が漏れ、最悪の場合走行不能になるおそれがある。			

2. 届出者：範多機械株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
6月11日	2524	車名：HANTA 型式：EDM-F25W3 通称名：アスファルトフィニッシャ	48	平成19年6月8日～ 平成20年11月17日
不具合の部位等	車両に備えられている配線ボックスの防水処理が不適切なため、雨水等が配線をつたい配線ボックス内に浸入する場合がある。そのため、配線ボックス内の走行リレーボードが腐食し、最悪の場合走行できなくなるおそれがある。			

3. 届出者：範多機械株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
6月11日	2548	車名：HANTA 他 型式：KDN-F45W3 他 通称名：アスファルトフィニッシャ	45	平成21年6月23日～ 平成21年11月13日
不具合の部位等	前輪駆動用油圧モータに接続されている油圧ホースの固定方法が不適切なため、使用過程において当該ホースの固定部が緩み、油圧ホースがタイヤと干渉する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、油圧ホースが損傷し、作動油がもれるおそれがある。			

4. 届出者：三菱ふそうトラック・バス株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
6月15日	2556	車名：三菱 型式：U-MJ628F 他 通称名：ふそうエアロミディ	3	平成5年7月5日～ 平成7年4月15日
不具合の部位等	エアコンプレッサの補用品において、誤品のクランクシャフトを払い出したものがある。そのため、エアコンプレッサが潤滑不良になり、最悪の場合、エンジンが停止して再始動不能となるおそれがある。			

5. 届出者：株式会社加藤製作所

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
6月17日	2558	車名：カトウ 型式：KA5153 他 通称名：-	53	平成19年 4月14日～ 平成22年 5月 7日
不具合の部位等	クレーン用台車の加速装置において、アクセルリターン Springs が1つしか装備されていないため、道路運送車両の保安基準に適合していない。			

6. 届出者：開発工建株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
6月18日	2546	車名：エッチケー 型式：KR10A 通称名：HK152K	4	平成20年10月20日～ 平成21年 2月27日
不具合の部位等	ロータリ除雪車の動力伝達装置（変速機）において、走行用油圧ポンプ軸の嵌合部の潤滑が不足しているため、使用過程において、当該嵌合部が摩耗する可能性がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行用油圧ポンプ軸の嵌合部が摩滅し、走行できなくなるおそれがある。			

7. 届出者：株式会社日本除雪機製作所

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
6月18日	2560	車名：ニッセキ 型式：R08C 他 通称名：HTR145 他	50	平成20年 9月26日～ 平成22年 3月26日
不具合の部位等	ロータリ除雪車の動力伝達装置（変速機）において、走行用油圧ポンプ軸の嵌合部の潤滑が不足しているため、使用過程において、当該嵌合部が摩耗する可能性がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行用油圧ポンプ軸の嵌合部が摩滅し、走行できなくなるおそれがある。			

8. 届出者：Piaggio Group Japan株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
6月18日	外1678	車名：アプリリア 型式：ZD4RK 通称名：RSV4R	8	平成21年11月 2日～ 平成21年11月12日
不具合の部位等	原動機のコネクティングロッドにおいて、製造時に誤って歪み矯正を行ったため、強度が低下しているものがある。そのため、使用過程においてコネクティングロッドが破損し、原動機が停止して走行不能になるおそれがある。			

【参考】平成22年6月のリコール届出総件数

		内 訳	
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満
国産車	29件	21件	8件
輸入車	10件	8件	2件
計	39件	29件	10件

※リコール届出番号 2559 及び外 1679 は公表済みのため、本公表には含まれていません。