

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 22年 10月 21日

リコール届出番号	2622	リコール開始日	平成 22年 10月 22日
届出者の氏名 又は名称	コベルコクレーン株式会社 問い合わせ先：商品企画部 代表取締役社長 藍田 勲 TEL:03-5789-2680		
不具合の部位(部品名)	①エキゾーストパイプ、電気配線 ②油圧配管		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①エキゾーストパイプのフレキシブルチューブ部の構造が不適切なため、原動機の振動により、当該部に亀裂を生じる場合があり、最悪の場合、亀裂部からの排気漏れにより、近傍の電気配線を焼損するおそれがある。 ②動力伝達装置の前車輪用油圧配管において、配管クランプの位置が不適切なため、油圧脈動により当該配管に亀裂が生じる場合があり、最悪の場合、亀裂部から作動油漏れを起こし、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、エキゾーストパイプの対策品への交換と電気配線の耐熱対策を行う。 ②全車両、前車輪用油圧配管を新品と交換するとともに、油圧配管を固定している配管クランプの位置を直線部分に変更する。		
不具合件数	①15件、 ②1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問にて通知する。 ・自動車分解整備事業者：弊社の指定サービス工場に通知する。 ・改善実施済車には、キャブドアストライカー付近にNo. 2622のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び 製作期間	リコール対象 車の台数	備考
コベルコ	JDS-EE02	RK250-7	EE02-10005～EE02-10209 平成20年6月25日～平成22年9月13日	201台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年6月25日～平成22年9月13日	(計 201台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。