連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL:03-5253-8111 内線42353

アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 22年 10月 22日

				1 / / 3		
リコール届出番号	2628	リコール開始日	平成	え 22年 10月 22日		
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 問い合わせ先:技術サービス部					
	代表取締	役社長 西川 柳一郎	TEL: 0120-7	23-406		
不具合の部位(部品名)	車枠(メイ)	ンフレーム)				
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性 能の状況及びその原因	ロスメンバ	ーとメインレールとの	接合部の耐久性が不足	・ム形状が変化する段差語 としているため、走行時の バーに亀裂が発生する。	ねじ	
改善措置の内容	全車両、メインレール及びクロスメンバーに補強材を取り付ける。なお、メインレール 及びクロスメンバーに亀裂が発生している場合は補修する。					
不具合件数		5件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場からの	り情報による。				
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知さ せるための措置	・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.2628のステッカーを貼付けする。					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号	リコール対象	備考
			(シリアル番号)の範囲及び製作期間	車の台数	
			CTB34001-0005~CTB34001-0059		
トレクス	CTB34001	-	平成10年4月30日~平成12年6月29日	36	
			CTB34003-0003~CTB34003-0163		
トレクス	CTB34003	-	平成12年7月26日~平成22年5月28日 108		
			CTB34003-0080~CTB34003-0145		
トレクス	CTB34003改	-	平成19年3月6日~平成20年12月23日	20	
			NTCTB34003-0001		
日通	NTCTB34003	-	平成16年8月4日	1	
			(製造期間全体の範囲)		
	(計4型式)	-	平成10年4月30日~平成22年5月28日	(計165台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。