

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年11月25日

リコール届出番号	2659	リコール開始日	平成22年11月26日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	電気装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	機械式自動変速装置付き大型トラックにおいて、キャブ室内のフロア配線のクリップ取付け位置が不適切なため、当該配線がホイールパークブラケットと干渉しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、配線がショートし、最悪の場合、変速できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該配線のクリップ取付け位置を点検し、不適切なものは、正規位置に変更する。また、配線に損傷が見られるものは、配線を修理する。		
不具合件数	5件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2659のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PDG-CXY77S8J	ギガ	CXY77S8J-7000006 平成19年7月17日	1	
	PDG-CYH52W8		CYH52W8-7000004 平成19年7月14日	1	
	PKG-CYH77W8		CYH77W8-7000010 平成19年7月12日	1	
	PJ-CYJ51W6		CYJ51W6-7000583 平成17年8月27日	1	
	PDG-CYJ52W8A		CYJ52W8-7000008 平成19年7月13日	1	
	PJ-CYJ77W6		CYJ77W6-7001503～CYJ77W6-7001529 平成19年7月5日～平成19年7月7日	2	
	PKG-CYJ77W8 PKG-CYJ77W8A		CYJ77W8-7000207～CYJ77W8-7000504 平成19年7月3日～平成19年8月20日	98	
	KL-CYL51V4		CYL51V4-3001250 平成16年4月22日	1	
	PDG-CYL52V8 PDG-CYL52V8A		CYL52V8-7000004～CYL52V8-7000005 平成19年7月11日～平成19年7月14日	2	
	PDG-CYL77V8 PKG-CYL77V8 PKG-CYL77V8A		CYL77V8-7000177～CYL77V8-7000374 平成19年7月3日～平成19年8月21日	70	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PKG-CYM77Q8	ギガ	CYM77Q8-7000012～CYM77Q8-7000026 平成19年7月10日～平成19年7月25日	6	
	PKG-CYM77V8		CYM77V8-7000018～CYM77V8-7000050 平成19年7月12日～平成19年8月18日	4	
	PDG-CYY52V8		CYY52V8-7000002～CYY52V8-7000003 平成19年7月20日～平成19年7月20日	2	
	PKG-CYY77V8		CYY77V8-7000011 平成19年7月25日	1	
	PKG-CYY77V8J		CYY77V8J-7000032～CYY77V8J-7000034 平成19年8月8日～平成19年8月17日	2	
	PDG-CYZ52V8		CYZ52V8-7000010～CYZ52V8-7000011 平成19年7月7日～平成19年7月16日	2	
	PKG-CYZ77V8		CYZ77V8-7000014 平成19年7月11日	1	
	PJ-EXD52D6		EXD52D6-7002506～EXD52D6-7002560 平成19年7月6日～平成19年7月31日	30	
	PKG-EXD52D8		EXD52D8-7000038～EXD52D8-7000124 平成19年7月6日～平成19年8月22日	38	
	PKG-EXD52E8		EXD52E8-7000007～EXD52E8-7000028 平成19年7月10日～平成19年8月20日	18	
	PKG-EXY52J8		EXY52J8-7000019～EXY52J8-7000038 平成19年7月9日～平成19年8月20日	18	
	PDG-EXZ52J8 PKG-EXZ52J8		EXZ52J8-7000011～EXZ52J8-7000028 平成19年7月6日～平成19年8月21日	10	
	(計27型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成16年4月22日～平成19年8月22日	(合計310台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。