

奄美大島における大雨等の被害状況等について（第19報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

※ 第14報より台風14号の影響による被害についても併せて掲載しております。

1. 本省及び地方支分部局の体制について

国土交通本省	6月25日	10:10	注意体制（梅雨前線による大雨により体制継続）
	10月22日	16:05	警戒体制
		20:00	注意体制
	10月26日	6:30	警戒体制
	11月 2日	18:00	注意体制
国土地理院	10月21日	12:00	注意体制
東北地方整備局	10月30日	19:54	注意体制
関東地方整備局	10月30日	17:53	注意体制
	10月31日	6:00	体制解除
中部地方整備局	10月30日	10:15	注意体制
	10月31日	11:00	体制解除
九州地方整備局	7月 5日	15:40	注意体制（梅雨前線による大雨により体制継続）
	10月20日	18:00	警戒体制（支援要請による警戒体制）
	<u>11月17日</u>	<u>12:00</u>	<u>体制解除</u>
沖縄総合事務局	10月21日	7:55	注意体制
		13:15	体制解除
	10月22日	14:20	注意体制
		16:05	警戒体制
		20:00	注意体制
	10月23日	3:25	体制解除
	10月27日	17:10	注意体制
	10月28日	5:15	警戒体制
10月29日	3:20	注意体制	
	13:05	体制解除	
関東運輸局	10月29日	15:00	注意体制
	11月 1日	11:30	体制解除
中部運輸局	10月30日	14:30	注意体制
	10月30日	18:15	体制解除
近畿運輸局	10月29日	18:20	注意体制
	11月 1日	9:00	体制解除
九州運輸局	10月20日	20:10	注意体制
	<u>11月17日</u>	<u>12:00</u>	<u>体制解除</u>

気象庁本庁	10月20日	15:30	警戒体制
	11月2日	9:30	体制解除
福岡管区气象台	10月20日	5:20	警戒体制
	10月20日	16:20	非常体制
	10月26日	10:00	警戒体制

2. 気象状況(11月2日8時現在:気象庁)

(1) 大雨の概況

- ・ 前線が奄美地方に停滞し、この前線に向かって南から湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となった。
- ・ この影響で奄美地方では1時間に120ミリ以上の猛烈な雨となった所があり、奄美市名瀬では18日21時の降り始めからの降水量が800ミリを超えている。

(2) 鹿児島県奄美地方の大雨の状況(速報値)

(10月18日21時から10月30日24時まで *印は観測史上1位を更新した地点)

・ 主な1時間降水量

鹿児島県	大島郡瀬戸内町	古仁屋(コニヤ)	89.5ミリ	20日13時05分まで
鹿児島県	奄美市	名瀬(ナセ)	78.5ミリ	20日16時41分まで
鹿児島県	大島郡伊仙町	伊仙(イセン)	53.5ミリ	20日12時29分まで
鹿児島県	大島郡和泊町	沖永良部(オキノエラブ)	53.5ミリ	20日08時36分まで

・ 主な24時間降水量

鹿児島県	奄美市	名瀬(ナセ)	648.0ミリ	20日23時20分まで *
鹿児島県	大島郡瀬戸内町	古仁屋(コニヤ)	291.5ミリ	20日21時00分まで
鹿児島県	大島郡伊仙町	伊仙(イセン)	233.5ミリ	20日22時20分まで

・ 10月18日21時から10月30日24時までの総降水量

鹿児島県	奄美市	名瀬(ナセ)	899.0ミリ
鹿児島県	大島郡伊仙町	伊仙(イセン)	467.0ミリ
鹿児島県	大島郡瀬戸内町	古仁屋(コニヤ)	459.0ミリ
鹿児島県	大島郡和泊町	沖永良部(オキノエラブ)	385.5ミリ

3. 国土交通省の対応

- 10月23日 東内閣府副大臣視察に都市・地域整備局から1名同行
- 10月25日 市村国土交通大臣政務官が現地視察
- 10月27日～11月17日まで 政府現地連絡対策室に九州地方整備局職員を派遣
- 10月30日 松本内閣府防災担当大臣の現地調査に九州地方整備局長が同行
- 10月31日 鹿児島県からの要請に基づき、土砂災害の専門家(国土技術政策研究所1名、土木研究所1名)を派遣
- リエゾン(情報連絡担当官)の派遣

鹿児島県等との連絡調整を行うため、10月21日から11月2日にかけてリエゾン(情報連絡担当官)を派遣

派遣要員数

	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	1日	2日	合計
鹿児島県庁	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26
大島支庁			3	3	3	3	2	4	4	2	4	4	2	34
龍郷町							2	2	2	4	4	2	2	18
大和村							2	2	2	4	4	2	2	18
合計	2	2	5	5	5	5	8	10	10	12	14	10	8	96

○緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の派遣

21日12時55分に鹿児島県からの要請があり、九州地方整備局の緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を奄美大島に派遣した。まず21日に現地監視及び情報通信の支援のため情報通信班を派遣し、引き続き、22日より被災状況調査班、現地支援班、応急対策班を派遣、26日には高度技術指導班を派遣した。
派遣要員数

	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	合計
高度技術指導班						6												6
現地支援班		2	4	4	7	7	10	7	6	6	8	10	8	6	5	4	3	97
被災状況調査班		6	8	10	12	7	9	9	9	13	10	9	9					111
情報通信班	2	6	6	8	9	9	6	7	7	6	6	6	3	2	1	1		85
合計	2	14	18	22	28	29	25	23	22	25	24	25	20	8	6	5	3	299

【高度技術指導班】

道路等社会基盤の早期復旧に向けた復旧方針、復旧工法等の技術的な支援・助言を鹿児島県及び関連市町村に対して行うため、国土交通本省河川局総括災害査定官等からなる高度技術指導班を派遣

【情報通信班】

現場監視が可能な機材を支援（資機材の組立等）及び通信機材の運用を行うため派遣

【被災状況調査班】

防災ヘリによる上空からの広域被害状況調査、被害状況の把握等を行うため派遣

【応急対策班】

照明車の増援にともない機材の運用等を行うため派遣

【現地支援班】

被害状況調査、情報通信等の支援体制をサポートするために派遣

○11月3日～5日まで、鹿児島県大島支庁内に「災害支援相談窓口」を設置し、河川、砂防、道路に関する技術的支援を行った。

○災害対策用ヘリコプター（平成22年11月25日13:00現在）

ヘリコプター名	これまでの出動状況	その他
愛らんど	10/23 九州地方整備局の要請により四国地方整備局より派遣	
	10/25 鹿児島県奄美大島(被災状況調査)	市村政務官視察
	10/26 鹿児島県奄美大島(被災状況調査)	
	10/27 鹿児島空港にて待機(出動待機)	
	10/28 高松空港に帰還	
はるかぜ	10/22 鹿児島県奄美大島(被災状況調査)	
	10/23 鹿児島県奄美大島(被災状況調査)	
	10/24 鹿児島県奄美大島(被災状況調査)	
	10/25 鹿児島県奄美大島(被災状況調査)	
	10/26 鹿児島県奄美大島(被災状況調査)	
	10/27 福岡空港にて待機(出動待機)	
	10/29 鹿児島空港にて待機(出動待機)	
	10/30 鹿児島県奄美大島(被災状況調査)	
	10/31 鹿児島県奄美大島(被災状況調査)	
	11/ 1 福岡空港に帰還	

○災害対策用機械出動状況（平成22年11月25日 13:00現在）

期間	整備局名	出動理由	状況	出動先	機械名	台数
10月21日	九州地整	奄美市:災害状況の情報収集	移動	国道58号(奄美市内)	情報収集車	1
10月22日	九州地整	奄美市:災害状況の情報収集	調査	国道58号(奄美市内)	情報収集車	1
	九州地整	奄美市:災害状況の情報調査支援	待機	奄美市	照明車	2
10月23日	九州地整	奄美市:災害状況の情報収集	調査	国道58号(奄美市内)	情報収集車	1
	九州地整	奄美市:災害状況の情報調査支援	待機	奄美市	照明車	2
10月24日	九州地整	奄美市:災害状況の情報収集	調査	奄美市内	情報収集車	1
	九州地整	奄美市:災害状況の情報調査支援	待機	奄美市	照明車	2
10月25日	九州地整	奄美市:災害状況の情報収集	調査	奄美市内	情報収集車	1
	九州地整	奄美市:災害状況の情報調査支援	待機	奄美市	照明車	2
10月26日	九州地整	奄美市:災害状況の情報収集	調査	奄美市内	情報収集車	1
	九州地整	奄美市:災害状況の状態監視	稼働	県道79号名瀬瀬戸内線 大島郡大和村国直	照明車	2
10月27日	九州地整	奄美市:災害状況の情報収集	調査	奄美市内	情報収集車	1
	九州地整	奄美市:災害状況の状態監視	稼働	県道79号名瀬瀬戸内線 大島郡大和村国直	照明車	2
10月28日	九州地整	奄美市:災害状況の情報収集	調査	奄美市内	情報収集車	1
	九州地整	奄美市:災害状況の状態監視	待機	県道79号名瀬瀬戸内線 大島郡大和村国直	照明車	2
10月29日	九州地整	奄美市:災害状況の情報収集	待機	奄美市内	情報収集車	1
	九州地整	奄美市:災害状況の状態監視	待機	県道79号名瀬瀬戸内線 大島郡大和村国直	照明車	2
10月30日	九州地整	奄美市:災害状況の情報収集	待機	奄美市 大島支庁	情報収集車	1
	九州地整	奄美市:災害状況の状態監視	待機	奄美市 大島支庁	照明車	1
	九州地整	奄美市:災害状況の状態監視	待機	国道58号朝戸トンネル 奄美市名瀬平田町	照明車	1
10月31日	九州地整	奄美市:災害状況の情報収集	待機	奄美市 大島支庁	情報収集車	1
	九州地整	奄美市:災害状況の状態監視	待機	奄美市 大島支庁	照明車	1
	九州地整	奄美市:災害状況の状態監視	稼働	国道58号朝戸トンネル 奄美市名瀬平田町	照明車	1
11月1日	九州地整	奄美市:災害状況の情報収集	撤収	奄美市 大島支庁	情報収集車	1
	九州地整	奄美市:災害状況の状態監視	撤収	奄美市 大島支庁	照明車	1
	九州地整	奄美市:災害状況の状態監視	待機	国道58号朝戸トンネル 奄美市名瀬平田町	照明車	1
11月2日	九州地整	奄美市:災害状況の状態監視	撤収	奄美市 大島支庁	照明車	1

機械名	出動台数 (延べ台数)	出動台数 (延べ台日)	備考
情報収集車	1	12	
照明車	2	23	
合計	3	35	

○災害対策用通信機材出動状況（平成22年11月25日 13:00現在）

期間	整備局名	出動理由	状況	出動先	機械名	台数
10月21日	九州地整	現地映像伝送用	移動	奄美市	Ku-SAT	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	移動	奄美市	ヘリコプター画像 受信装置	1

10月22日	九州地整	現地映像伝送用	運用	奄美市名瀬 あかざき公園	Ku-SAT	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	運用	奄美市名瀬 あかざき公園	ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	ヘリテレ映像 伝送用	移動	奄美市	衛星通信車	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	移動	奄美市	ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	映像、電話等通信用	移動	奄美市	衛星通信車	1
10月23日	九州地整	現地映像伝送用	待機	奄美市	Ku-SAT	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	運用	大和村 湯湾岳	ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	ヘリテレ映像 伝送用	運用	大和村 湯湾岳	衛星通信車	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	運用	奄美市 奄美パーク	ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	運用	奄美市 奄美パーク	衛星通信車	1
10月24日	九州地整	龍郷町:現地映像伝送用	運用	龍郷町嘉渡県道81号 秋名トンネル	Ku-SAT	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	運用	大和村 湯湾岳	ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	ヘリテレ映像 伝送用	運用	大和村 湯湾岳	衛星通信車	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	待機	奄美市 港湾合同庁舎	ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	映像、電話等通信用	運用	奄美市 港湾合同庁舎	衛星通信車	1
10月25日	九州地整	現地映像伝送用	待機	奄美市	Ku-SAT	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	運用	大和村 湯湾岳	ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	ヘリテレ映像 伝送用	運用	大和村 湯湾岳	衛星通信車	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	運用	瀬戸内町 油井岳	ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	ヘリテレ映像 伝送用	運用	瀬戸内町 油井岳	衛星通信車	1
10月26日	九州地整	現地映像伝送用	待機	奄美市	Ku-SAT	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	運用	大和村 湯湾岳	ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	ヘリテレ映像 伝送用	運用	大和村 湯湾岳	衛星通信車	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	運用	瀬戸内町 油井岳	ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	ヘリテレ映像 伝送用	運用	瀬戸内町 油井岳	衛星通信車	1
10月27日	九州地整	現地映像伝送用	準備	奄美市	Ku-SAT	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	待機	大和村 湯湾岳	ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	ヘリテレ映像 伝送用	待機	大和村 湯湾岳	衛星通信車	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	待機	奄美市	ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	現地映像伝送用	運用	奄美市名瀬西仲勝 尻無川被災箇所	衛星通信車	1
10月28日	九州地整	現地映像伝送用	準備		Ku-SAT	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	待機	大和村 湯湾岳	ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	ヘリテレ映像 伝送用	待機	大和村 湯湾岳	衛星通信車	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	待機	奄美市	ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	現地映像伝送用	準備		衛星通信車	1

10月29日	九州地整	現地映像伝送用	準備		Ku-SAT	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	待機	大和村 湯湾岳	ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	ヘリテレ映像 伝送用	待機	大和村 湯湾岳	衛星通信車	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	待機	奄美市	ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	現地映像伝送用	準備		衛星通信車	1
10月30日	九州地整	現地映像伝送用	待機	奄美市	Ku-SAT	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	運用	大和村 湯湾岳	ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	ヘリテレ映像 伝送用	運用	大和村 湯湾岳	衛星通信車	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	運用	瀬戸内町 油井岳	ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	現地映像伝送用	運用	瀬戸内町 油井岳	衛星通信車	1
10月31日	九州地整	現地映像伝送用	待機	奄美市	Ku-SAT	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	待機	大和村 湯湾岳	ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	ヘリテレ映像 伝送用	待機	大和村 湯湾岳	衛星通信車	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	待機	奄美市	ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	現地映像伝送用	待機	奄美市	衛星通信車	1
11月1日	九州地整	現地映像伝送用	撤収	奄美市	Ku-SAT	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	撤収	大和村 湯湾岳	ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	ヘリテレ映像 伝送用	撤収	大和村 湯湾岳	衛星通信車	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	撤収	奄美市	ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	現地映像伝送用	撤収	奄美市	衛星通信車	1
11月2日	九州地整	現地映像伝送用	帰還		Ku-SAT	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	帰還		ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	ヘリテレ映像 伝送用	帰還		衛星通信車	1
	九州地整	ヘリテレ映像 受信用	帰還		ヘリコプター画像 受信装置	1
	九州地整	現地映像伝送用	帰還		衛星通信車	1

機械名	出勤台数 (延べ台数)	出勤台数 (延べ台日)	備考
Ku-SAT	1	13	
ヘリコプター画像 受信装置	2	25	
衛星通信車	2	24	
合計	5	62	

○国土地理院の対応（平成22年11月25日13:00現在）

- ・10月26日 測量用航空機（くにかぜ）による空中写真測量を実施
- ・10月27日 測量用航空機（くにかぜ）による空中写真測量を実施

航空機による空中写真（奄美市名瀬の市街地及び奄美市、瀬戸内町の一部）をHPに公開

正射写真と写真データを官邸、内閣府、国土交通省へ提供、鹿児島県、奄美市等の関係機関に発送

4. 気象庁の対応

- 気象庁本庁警戒体制（10月20日15時30分）
- 関係機関に対する気象解説及び災害時気象支援資料の提供を各地気象台より適宜実施
- 政府現地連絡対策室へ職員2名を派遣（10月27日～11月1日）

5. 海上保安庁の対応

(1) 当庁の対応状況

《20日》

- ・15:00 第十管区本部に「第十管区本部奄美大島集中豪雨災害対策室」、奄美保安部に「奄美海上保安部奄美大島集中豪雨災害対策室」を設置。
- ・16:00 鹿児島県知事から第十管区本部長に災害対策基本法に基づく応急措置の実施要請あり。
- ・19:00 巡視艇「いそなみ」にて倒壊家屋から発見された男性（61歳）を龍郷港から名瀬港まで搬送。

《21日》

- ・06:00 巡視艇「いそなみ」にて陸上捜索隊（警察官21名）を名瀬港から龍郷港まで搬送。
- ・07:00 第十管区本部職員1名を鹿児島県災害警戒本部へ派遣。
- ・07:10～08:10 巡視船「はやと」搭載の回転翼航空機により奄美大島全域の被害状況調査及びビデオ撮影実施。鹿児島県災害警戒本部及び官邸危機管理センターに画像伝送を実施。
- ・13:35 巡視艇「いそなみ」により前肥田から名瀬港に透析患者等9名を搬送。（14:40着）
- ・14:20 巡視船「かいもん」により大和村恩勝港から名瀬港向け負傷者等10名搬送。（15:35着）
- ・16:40 巡視艇「いそなみ」により前肥田から名瀬港に急性虫垂炎患者等6名を搬送。（17:30着）

《22日》

- ・09:30～11:40 回転翼航空機により被害状況調査実施。
- ・12:00～13:20 同上ビデオ映像を官邸危機管理センター等に画像伝送を実施。
- ・13:35～14:45 回転翼航空機により被害状況調査実施。
- ・15:45～16:25 同上ビデオ映像を官邸危機管理センター等に画像伝送を実施。

《24日》

- ・08:20～09:50 奄美市対策本部からの要請により、回転翼航空機による被害状況調査を実施。
- ・11:00 急患輸送等の要請がないこと及び県対策本部会議での調整を踏まえ、以後、現地所属船艇による体制に移行。

《31日》

- ・08:00 鹿児島県知事からの撤収要請により、第十管区本部に設置していた「第十管区本部奄美大島集中豪雨災害対策室」、奄美保安部に設置していた「奄美海上保安部奄美大島集中豪雨災害対策室」を解散。

(2) 当庁勢力

《20日》巡視船艇4隻、航空機1機、潜水土2名

《21日》巡視船艇4隻、航空機2機、潜水土2名、機動救難士3名、機動情報通信隊等7名

《22日》巡視船艇5隻、航空機3機、機動救難士2名、機動情報通信隊4名

《23日》巡視船艇5隻、航空機3機、機動救難士2名、機動情報通信隊4名

《24日》巡視船艇5隻、航空機1機、機動情報通信隊4名

《25日》巡視船艇3隻

(3) その他

- ・奄美保安部から、消防にゴムボート1隻、警察に救命胴衣50着を貸し出した。

6. 人的被害（鹿児島県情報）

① 人的被害

- ・死者3名（奄美市住用町女性2名、龍郷町女性1名）

② 住家被害

- ・全壊：10棟（龍郷町3棟、大和村1棟、奄美市6棟）
- ・半壊：475棟（龍郷町125棟、奄美市335棟、大和村15棟）
- ・床上浸水：123棟（龍郷町24棟、宇検村5棟、奄美市66棟、大和村14棟、瀬戸内町14棟）
- ・床下浸水：761棟（龍郷町221棟、奄美市355棟、宇検村4棟、徳之島町1棟、大和村105棟、瀬戸内町75棟）

7. 所管施設等の状況

■ 被害状況

○河川（11月24日10時00分現在）

1) 一般被害

※浸水家屋数は、河川に係わる沿川の浸水被害について河川管理者が把握したものであり、市町村の集計する市町村全体の浸水家屋数とは異なる。

<都道府県管理河川>

都道府県	水系	河川	市町村	浸水家屋数		家屋損壊数		田畑等浸水		被害状況
				床上(戸)	床下(戸)	全壊(戸)	半壊(戸)	原因	面積(約ha)	
鹿児島県	住用川	住用川	奄美市	42戸	4戸	0戸	0戸	外水	8.8ha	現場調査済。
鹿児島県	大美川	大美川	龍郷町	21戸	3戸	0戸	0戸	外水	2.6ha	現場調査済。
鹿児島県	大美川	戸口川	龍郷町	82戸	26戸	0戸	0戸	外水	10.3ha	現場調査済。
鹿児島県	大美川	中勝川	龍郷町	6戸	0戸	0戸	0戸	外水	2.4ha	現場調査済。
鹿児島県	大和川	三田川	大和村	0戸	0戸	0戸	0戸	-	0ha	調査の結果、浸水家屋や家屋の破損は該当なし。
鹿児島県	勝浦川	勝浦川	瀬戸内町	0戸	0戸	0戸	0戸	外水	5.5ha	現場調査済。
鹿児島県	河内川	河内川	宇検村	1戸	0戸	0戸	0戸	外水	2.1ha	現場調査済。
鹿児島県	小宿大川	小宿大川	奄美市	0戸	0戸	0戸	0戸	外水	1.7ha	現場調査済。
鹿児島県	知名瀬川	知名瀬川	奄美市	65戸	35戸	0戸	0戸	外水	37.3ha	現場調査済。
鹿児島県	山間川	山間川	奄美市	14戸	3戸	0戸	0戸	外水	8.4ha	現場調査済。
鹿児島県	役勝川	役勝川	奄美市	19戸	2戸	0戸	0戸	外水	13.9ha	現場調査済。
鹿児島県	川内川	川内川	奄美市	42戸	7戸	0戸	0戸	外水	86.8ha	現場調査済。
鹿児島県	金久田川	金久田川	奄美市	23戸	2戸	0戸	0戸	外水	22.5ha	現場調査済。
鹿児島県	大川	大川	奄美市	26戸	25戸	0戸	0戸	外水	103.7ha	現場調査済。
鹿児島県	佐仁川	佐仁川	奄美市	0戸	0戸	0戸	0戸	外水	1.3ha	現場調査済。
鹿児島県	嘉渡川	嘉渡川	龍郷町	4戸	14戸	0戸	0戸	外水	2.8ha	現場調査済。
鹿児島県	浦上川	浦上川	奄美市	3戸	0戸	0戸	0戸	外水	0.1ha	現場調査済。
鹿児島県	浦上川	有屋川	奄美市	1戸	10戸	0戸	0戸	外水	0.8ha	現場調査済。
鹿児島県	屋仁川	屋仁川	龍郷町	0戸	0戸	0戸	0戸	外水	3.2ha	現場調査済。
鹿児島県	屋仁川	宇津川	奄美市	0戸	0戸	0戸	0戸	外水	1.8ha	現場調査済。
鹿児島県	前田川	前田川	奄美市	0戸	0戸	0戸	0戸	外水	2.0ha	現場調査済。
鹿児島県	宮久田川	宮久田川	奄美市	0戸	0戸	0戸	0戸	外水	0.6ha	現場調査済。
鹿児島県	大和川	大和川	大和村	3戸	10戸	0戸	0戸	内水	0.6ha	現場調査済。

鹿児島県	名音川	名音川	大和村	0戸	3戸	0戸	0戸	内水	0.2ha	現場調査済。
鹿児島県	篠川川	篠川川	瀬戸内町	0戸	6戸	0戸	0戸	内水	0.3ha	現場調査済。
鹿児島県	仲金久川	仲金久川	瀬戸内町	0戸	6戸	0戸	0戸	内水	0.8ha	現場調査済。
鹿児島県	阿木名川	阿木名川	瀬戸内町	0戸	1戸	0戸	0戸	内水	0.1ha	現場調査済。
鹿児島県	仲里川	仲里川	瀬戸内町	0戸	3戸	0戸	0戸	内水	1.8ha	現場調査済。
鹿児島県	秋名川	秋名川	龍郷町	0戸	0戸	0戸	0戸	外水	22.0ha	現場調査済。
鹿児島県	芦花部川	芦花部川	奄美市	6戸	53戸	0戸	0戸	内水	15.1ha	現場調査済。
鹿児島県	新川	新川	奄美市	0戸	208戸	0戸	0戸	内水	3.4ha	現場調査済。

2) 河川管理施設等被害

<都道府県管理河川>

都道府県	水系	河川	市町村	地点		被害状況		対策状況
				左右岸	KP	状態	数量(約m)	
鹿児島県	大美川	戸口川	龍郷町	左岸	不明	特殊堤崩壊	約20m	大型土嚢にて応急対策済
鹿児島県	大川	大川	奄美市	右岸	不明	法面洗掘	約200m	大型土嚢にて応急対策済
鹿児島県	大川	大川	奄美市	左岸	不明	護岸崩壊	約20m	応急対策不要(復旧に向けた工法検討中)
鹿児島県	大川	大川	奄美市	右岸	不明	護岸崩壊	約20m	応急対策不要(復旧に向けた工法検討中)
鹿児島県	大川	大川	奄美市	右岸	不明	護岸崩壊	約10m	応急対策不要(復旧に向けた工法検討中)
鹿児島県	知名瀬川	知名瀬川	奄美市	右岸	不明	護岸崩壊	約14m	応急対策不要(復旧に向けた工法検討中)
鹿児島県	知名瀬川	知名瀬川	奄美市	右岸	不明	護岸崩壊	約67m	大型土嚢にて応急対策済
鹿児島県	知名瀬川	知名瀬川	奄美市	右岸	不明	護岸崩壊	約10m	応急対策不要(復旧に向けた工法検討中)
鹿児島県	大美川	中勝川	龍郷町	右岸	不明	護岸崩壊	約42m	応急対策不要(復旧に向けた工法検討中)
鹿児島県	秋名川	秋名川	龍郷町	左岸	不明	護岸崩壊	約100m	応急対策不要(復旧に向けた工法検討中)
鹿児島県	秋名川	秋名川	龍郷町	両岸	不明	河道埋塞	約80m	埋塞土砂除去済(復旧に向けた工法検討中)
鹿児島県	嘉渡川	嘉渡川	奄美市	右岸	不明	護岸崩壊	約36m	応急対策不要(復旧に向けた工法検討中)
鹿児島県	嘉渡川	嘉渡川	奄美市	左岸	不明	護岸崩壊	約31m	応急対策不要(復旧に向けた工法検討中)
鹿児島県	佐仁川	佐仁川	奄美市	左岸	不明	護岸崩壊	約130m	応急対策不要(復旧に向けた工法検討中)
鹿児島県	佐仁川	佐仁川	奄美市	右岸	不明	護岸崩壊	約200m	応急対策不要(復旧に向けた工法検討中)
鹿児島県	屋仁川	屋仁川	奄美市	右岸	不明	護岸崩壊	約50m	応急対策不要(復旧に向けた工法検討中)
鹿児島県	屋仁川	屋仁川	奄美市	左岸	不明	護岸崩壊	約20m	大型土嚢にて応急対策済

鹿児島県	屋仁川	屋仁川	奄美市	両岸	不明	護岸崩壊	約20m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	屋仁川	屋仁川	奄美市	左岸	不明	護岸崩壊	約20m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	屋仁川	屋仁川	奄美市	右岸	不明	護岸崩壊	約20m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	大美川	戸口川	奄美市	左岸	不明	護岸崩壊	約38m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	大美川	戸口川	奄美市	両岸	不明	護岸崩壊	約60m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	大美川	大美川	奄美市	左岸	不明	築堤浸食	約20m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	大美川	大美川	奄美市	左岸	不明	護岸洗掘	約15m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	大美川	中勝川	奄美市	両岸	不明	河道埋塞	約250m	埋塞土砂除去済
鹿児島県	大川	大川	奄美市	左岸	不明	護岸崩壊	約15m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	大川	大川	奄美市	左岸	不明	護岸崩壊	約72m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	大川	大川	奄美市	左岸	不明	護岸崩壊	約20m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	大川	大川	奄美市	左岸	不明	護岸崩壊	約240m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	金久田川	金久田川	奄美市	右岸	不明	護岸崩壊	約10m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	金久田川	金久田川	奄美市	左岸	不明	護岸崩壊	約50m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	金久田川	金久田川	奄美市	右岸	不明	護岸崩壊	約18m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	役勝川	役勝川	奄美市	左岸	不明	護岸崩壊	約50m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	役勝川	役勝川	奄美市	右岸	不明	護岸崩壊	約14m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	住用川	住用川	奄美市	両岸	不明	護岸崩壊	約105m	大型土囊にて応急対策済
鹿児島県	住用川	住用川	奄美市	右岸	不明	護岸崩壊	約10m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	大和川	大和川	大和村	左岸	不明	護岸崩壊	約40m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	大和川	大和川	大和村	両岸	不明	護岸崩壊	約65m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	大和川	大和川	大和村	右岸	不明	護岸崩壊	約20m	大型土囊にて応急対策済
鹿児島県	新川	新川	奄美市	右岸	不明	護岸洗掘	約29m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	浦上川	有屋川	奄美市	左岸	不明	護岸崩壊	約55m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	浦上川	有屋川	奄美市	両岸	不明	護岸崩壊	約22m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	浦上川	浦上川	奄美市	左岸	不明	護岸崩壊	約15m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	秋名川	秋名川	龍郷町	両岸	不明	護岸崩壊	約42m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	秋名川	秋名川	龍郷町	右岸	不明	護岸崩壊	約14m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	秋名川	秋名川	龍郷町	右岸	不明	護岸崩壊	約9m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）

鹿児島県	秋名川	秋名川	龍郷町	両岸	不明	護岸崩壊	約110m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	秋名川	秋名川	龍郷町	両岸	不明	護岸崩壊	約45m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	前田川	前田川	奄美市	左岸	不明	護岸崩壊	約42m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）
鹿児島県	佐仁川	佐仁川	奄美市	両岸	不明	護岸崩壊	約61m	応急対策不要（復旧に向けた工法検討中）

○管理ダム(11月25日13時00分現在)

洪水調節を実施したダム

補助ダム……1ダム(鹿児島県 大和ダム)

※21日17時00分現在 洪水調節終了

※現在洪水調節を終了しているダムにおいても今後の雨の状況により再び洪水調節を開始する場合があります。

○土砂災害警戒情報の発表状況

鹿児島県内で10月20日～11月25日までに土砂災害警戒情報が発表された市町村(11月25日13:00現在) ●:発表中

府県名	市町村(地域)名	市町村(地域)数 (総数)	市町村(地域)数 (発表中)
鹿児島県	奄美市、大和村、瀬戸内町、龍郷町、徳之島町、天城町、伊仙町	7	0

○鹿児島県における土砂災害に関わる避難勧告等の状況(11月25日13:00時点)

都道府県	市町村	地区	避難の状況				発令日時	解除日時	備考
			類型 (避難準備情報 避難勧告 避難指示)	対象世帯数	対象人数	避難者数 (最大)			
鹿児島県	龍郷町	大勝地区	避難勧告	2	5	5	10月23日 17:00	11月4日 18:00	河川増水による避難の可能性有り
鹿児島県	奄美市	佐大熊地区	避難勧告	8	24	4	10月20日 10:40	11月2日 11:00	河川増水による避難の可能性有り
鹿児島県	奄美市	住用町全域	避難勧告	837	1,606	370	10月20日 11:50	・10月31日 16:00一部解除(818世帯 1555人解除) ・11月8日12: 00 13世帯41 人解除 ・11月9日9:00 5世帯8人解除 1世帯2名継続 中	河川増水による避難の可能性有り
鹿児島県	大和村	大和浜地区	避難勧告	10	20	21	10月20日 14:55	11月1日 17:00	山からの出水及び床下浸水の恐れがあるため
鹿児島県	宇検村	石良地区	避難勧告	62	117	不明	10月20日 14:15	10月21日 7:00	急傾斜事業実施箇所
鹿児島県	大和村	湯湾釜地区	避難勧告	18	30	不明	10月20日 14:55	10月25日 8:00	
鹿児島県	大和村	津名久地区	避難勧告	10	20	不明	10月20日 14:55	10月22日 8:00	
鹿児島県	大和村	思勝地区	避難勧告	5	10	不明	10月20日 15:10	10月22日 8:00	

鹿児島県	龍郷町	浦地区	自主避難	2	4	3	10月22日 18:00	11日4日 18:00	屋入7地区
鹿児島県	奄美市	名瀬安勝地区	避難勧告	6	10	10	10月27日 21:20	11日4日 10:00	伊津部地区
鹿児島県	奄美市	案勝5地区	自主避難	1	2	2	不明	20日16時頃土砂災害発生 自宅崩壊で友人宅等に仮住まい	20日16時頃土砂災害発生
鹿児島県	奄美市	古田地区	自主避難	1	1	1	不明	日時不明 (帰宅済)	20日16時頃土砂災害発生
鹿児島県	瀬戸内町	古仁屋地区	自主避難	2	5	5	10月21日 13:50	10月22日 8:30	
鹿児島県	龍郷町	浦6地区	自主避難	1	2	2	10月20日	町営住宅(龍郷町嘉渡)に仮住まい	
鹿児島県	奄美市	与蓋川地区	自主避難	1	不明	不明	不明	日時不明 (帰宅済)	20日16時頃土砂災害発生

○土砂災害(11月25日 13:00現在)

1. 土石流等

鹿児島県 20件(奄美市13【人家一部損壊6戸】、龍郷町2、大和村3、瀬戸内町2)

計 20件【人家一部損壊6戸】

2. 地すべり

鹿児島県 4件(奄美市2【人家一部損壊1戸】、龍郷町2【人家全壊1戸、人家半壊1戸】)

計 4件(人家全壊1戸、人家半壊1戸、人家一部損壊1戸)

3. がけ崩れ

鹿児島県 32件(奄美市15【人家全壊2戸】、龍郷町7【人家全壊2戸、死者1名】、大和村5【人家一部損壊2戸】、徳之島町2、瀬戸内町3)

計 32件(人家全壊4戸、人家一部損壊2戸、死者1名)

4. 合計

1県 56件(人家全壊5戸、人家半壊1戸、人家一部損壊9戸、死者1名)

○海岸(11月25日 13:00現在)

1)一般被害

被害情報無し

2)海岸保全施設等被害

被害情報無し

○道路(11月25日 13:00現在)

1. 道路被害等による人的被害状況

・現時点で道路被害による人的被害無し

2. 孤立集落に係わる通行止め状況

・現時点で道路被害による孤立集落に係わる通行止め無し

3. 高速道路会社等管理道路、直轄管理道路の通行止め状況

- (1) 高速道路会社等管理道路:区間無し
- (2) 直轄管理道路:区間無し

4. その他の道路の通行止め状況

- ・県管理国道

路線名	区間名	被災状況	備考
国道58号	鹿児島県大島郡瀬戸内町網野子	法面崩落	10月20日16時00分～ 全面通行止め →11/20 7時00分 規制解除 人身:なし 物損:なし 孤立集落:なし

- ・都道府県道

現在、1区間で被災により通行止め

路線名	区間名	被災状況	備考
(一) 佐仁赤木名線	奄美市笠利町佐仁～笠利町楠野	法面崩落	10/21 9時00分～ 全面通行止め 人身:なし 物損:不明 孤立集落:なし

○自動車関係 (11月25日13:00現在)

1) 旅客関係

事業者名	被害情報
道の島交通	・赤木名～屋仁経由～佐仁系統 (キロ程8.4キロ) については道路崩壊のため当分復旧予定なし。その他は、概ね通常運行再開済み。 (運休:1系統 通常運行:60系統 (迂回あり))

2) 貨物関係

- ・郵便事業株式会社

名瀬支店 住用集配センターの復旧に向けて清掃・消毒等を実施。現在は、復旧済み。

3) 整備関係

- ・ホリデーオートしだま (住用町) 土砂被災。現在は、復旧済み。

○空港関係 (10月30日12:00現在)

空港施設等被害なし

○海岸 (11月25日13:00現在)

1) 一般被害

被害情報無し

2) 海岸保全施設等被害

被害情報無し

○海上交通の状況等 (11月1日9:30現在)

1) 施設等の被害状況

被害情報なし

2) 運休状況

運休情報なし

○下水道施設の被害状況(11月25日13:00現在)

都道府県	所在地名	管理者	施設名	被害状況等	対応状況等
鹿児島県	奄美市	奄美市	下水管路施設	下水道管路破損 Φ200VU L=52.0 m マンホール破損 3基	立入禁止措置済

○公園施設の被害状況(11月25日13:00現在)

都道府県	所在地名	管理者	施設名	被害状況等	対応状況等
鹿児島県	瀬戸内町	瀬戸内町	せいすしこうえん 清水公園	法面崩壊、水路埋塞	立入禁止措置済

○宅地の被害状況(11月25日13:00現在)

現在のところ被害情報なし。

○官庁施設等(11月25日13:00現在)

現在のところ被害情報なし。

○住宅関係(11月25日13:00現在)

1) 公営住宅関係

床上浸水25棟73戸

床下浸水7棟19戸

2) 被災者支援について

・これまでに把握している公営住宅等の提供可能な空家は以下のとおり。

	県営	市町村営	合計
鹿児島県	11戸	37戸	48戸

※被災者の入居決定状況は、鹿児島県大島支庁(県営住宅)で9戸、奄美市(市営住宅)で10戸、龍郷町(町営住宅)で3戸、大和村(村営住宅)で2戸

・応急仮設住宅について、(社)プレハブ建築協会に対し、県から要請があり次第、速やかに対応できるよう準備を指示。

・10月22日より鹿児島県大島支庁内に住宅の建替えや修繕等に対する技術的相談等に応じるための住宅相談窓口を設置。

※相談件数は41件

○観光関係(10月30日12:00現在)

登録ホテル・旅館について、特段の被害報告なし。

○物流関係(11月25日13:00現在)

営業倉庫に関する被害情報なし。

○地方公共団体からの公共土木施設の被害報告(11月22日14:00現在)

(箇所)

自治体名	工種別 箇所数								総計
	河川	道路	海岸(その他)	砂防	地すべり	急傾斜	橋りょう	海岸(港湾)、港湾、 下水道、公園	
鹿児島県	118	241	3	0	0	0	0	2	364
計	118	241	3	0	0	0	0	2	364

○市町村道の通行止め状況（11月19日9:00現在）

	奄美市	龍郷町	大和村	宇検村	瀬戸内町
被災による 通行止め箇所数	10	9	10	0	2
主な被災状況	崩土、陥没	崩土、陥没	崩土、陥没	—	崩土、陥没

問合せ先：河川局防災課災害対策室 伊藤
代表：03-5253-8111 内線35-822
直通：03-5253-8461