



# 改善箇所説明図



チャンバー

ブレーキキャリパー



ハブ

ディスク

基準不適合発生箇所

注：  は交換部品を示す。

ブレーキキャリパーのパッドとディスクの隙間を調整する機構において、構成部品が不適切なため、走行時の振動等によりパッドとディスクの隙間が徐々に狭くなるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブレーキ引き摺りが発生し、発煙するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、ブレーキキャリパーを対策品と交換する。

識別：ネームプレートに白色ペイントを塗布する。