

連絡先	自動車局審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線 42354
	アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 23 年 7 月 20 日

リコール届出番号	外-1766	リコール開始日	平成 23 年 7 月 20 日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役 ボルティガ ミルコ	製作国 : イタリア 製作者名: DUCATI MOTOR HOLDING SpA 問合せ先: ドゥカティジャパン株式会社 アフターセールス部 03-3794-5003	
不具合の部位 (部品名)	チェーンガード		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	チェーンガードにおいて、取付部の材質が不適切なため、走行時の振動等により取付部が摩耗する場合がある。そのため、チェーンガードとナンバープレートブラケットを取り付けているボルトが緩み、最悪の場合、チェーンガード、ナンバープレートブラケット、番号灯及び番号標板が脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、チェーンガードを対策品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	イタリア本社からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> • 使用者: ダイレクトメール等にて通知する。 • 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関紙に掲載する。 • 改善実施済車: フレームヘッド左側に 外-1766 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	ZDMG100ABBB	DIAVEL	ZDMG100ABBB001512~ZDMG100ABBB003209 平成 23 年 3 月 1 日~平成 23 年 6 月 6 日	67 台	
	ZDMG100ABBB	DIAVEL CARBON	ZDMG100ABBB001239~ZDMG100ABBB002584 平成 23 年 2 月 20 日~平成 23 年 6 月 6 日	86 台	
	(計 1 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 23 年 2 月 20 日~平成 23 年 6 月 6 日	(計 153 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。