



改善箇所説明図




エンジンルーム内




基準不適合箇所

改善前：燃料フィルタ形状



カシメ部

改善後：燃料フィルタ形状




基準不適合内容：

燃料タンクと原動機の間配置されている燃料フィルタにおいて、フィルタケースのカシメが不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該カシメ部から燃料が漏れるおそれがある。

改善内容：

改善内容：全車両、燃料フィルタ、クランプ、スペシャルワッシャ及び燃料ホースを対策品に交換する。

注： は、対策品に交換する部品を示す。



〔識別：燃料フィルタ取付のブラケットに黄色ペンキでマーキングする。〕

対策品へ交換する部品

- | | |
|-------------|----|
| ①：燃料フィルタ | 1ヶ |
| ②：クランプ | 1ヶ |
| ③：燃料ホース | 1ヶ |
| ④：スペシャルワッシャ | 1ヶ |