

連絡先: 国土交通省 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 電話番号: 03-5253-8111 内線: 42354

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成23年9月16日

リコール届出番号	2820	リコール開始日	平成23年9月16日
届出者の氏名又は名称	日立建機株式会社 代表執行役 木川 理二郎	問合せ先: 日立建機(株)生産調達統括本部 品質保証センタ サービスG Tel : 0297-62-4661	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(コモンレール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベルローダのコモンレール式燃料噴射装置のコモンレールにおいて、材質及び加工不良により、コモンレールの強度が低下しているものがある。そのため、燃料供給時の圧力変動の繰り返しによりコモンレールに亀裂が生じ、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コモンレールの製造番号を確認し、対象となるものは良品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。(構内作業専用車)		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者に直接電話、またはダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・対策完了車については、キャビン左ドア部内側にNo.2820のステッカーを貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日立	SD-HS56	ZW220	S56-05114~S56-05245 (平成17年12月15日~平成18年12月15日)	15台	
	JDS-HS56		S56-06107~S56-08376 (平成19年2月8日~平成20年9月3日)	19台	
	SD-HS57	ZW250	S57-05148 (平成18年6月5日)	1台	
	JDS-HS57		S57-06115~S57-08214 (平成19年9月10日~平成21年10月8日)	4台	
TCM	SD-S56	ZW220	S56-05104~S56-05261 (平成17年12月14日~平成19年1月9日)	23台	
	JDS-S56		S56-06116~S56-06277 (平成19年3月1日~平成21年10月29日)	56台	
	SD-S57	ZW250	S57-05103~S57-05161 (平成17年12月14日~平成18年10月27日)	6台	
	JDS-S57		S57-06103~S57-06160 (平成19年1月29日~平成21年12月5日)	19台	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年12月14日~平成21年12月5日	(計143台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。