

連絡先	自動車局審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線 42354
	アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 23 年 9 月 21 日

リコール届出番号	外-1781	リコール開始日	平成 23 年 9 月 21 日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役 ボルティガ ミルコ	製作国 : イタリア 製作者名: DUCATI MOTOR HOLDING SpA 問合せ先: ドゥカティジャパン株式会社 アフターセールス部 03-3794-5003	
不具合の部位 (部品名)	サイドスタンド		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サイドスタンドにおいて、車体との取り付け部の設計が不適切なため、サイドスタンド使用時に当該部品取り付け部の強度が足りず破損する場合がある。そのため、サイドスタンド使用時に車両が転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、サイドスタンドとサイドスタンドピンを対策品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	イタリア本社からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 使用者: ダイレクトメール等にて通知する。 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関紙に掲載する。 改善実施済車: フレームヘッド左側に 外-1781 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	ZDMG100ABBB	DIAVEL	ZDMG100ABBB001512~ZDMG100ABBB004087 平成 23 年 3 月 1 日~平成 23 年 7 月 19 日	79 台	
	ZDMG100ABBB	DIAVEL CARBON	ZDMG100ABBB001239~ZDMG100ABBB004231 平成 23 年 2 月 20 日~平成 23 年 7 月 19 日	105 台	
	(計 1 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 23 年 2 月 20 日~平成 23 年 7 月 19 日	(計 184 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。