

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

主制動装置のブレーキパッドにおいて、摩擦材とバックプレートの接着が不十分であったため、使用環境によって接着面へ水が浸入し、錆が発生することにより、最悪の場合、摩擦材が脱落してブレーキが利かなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキを点検し、該当するブレーキパッドは対策品に交換する。

注： は交換部品を示す。