

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 23 年 11 月 28 日

リコール届出番号	外-1796	リコール開始日 : 平成 23 年 11 月 28 日
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 上野 国久 (製作国 : フランス共和国) (製作者名 : オート Mobil・プジョー オート Mobil・シトロエン) (問い合わせ先 : 0120-840-240 プジョー 0120-55-4106 シトロエン)	
不具合部位 (部品名)	電気配線(バッテリー・マイナスケープル)	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンルーム内の電気配線において、バッテリー・マイナスケープルの寸法が不適切なため、マイナスケープルに過度の張力がかかっているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、マイナスケープルが破断して、エンジンが停止し、再始動できなくなり、全電気装置が作動しなくなるおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、バッテリー・マイナスケープルを適切な寸法のものとの交換する。	
不具合件数	0 件	事故の有無 なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、バッテリー・マイナスケープルのターミナルに近い配線部分に黄色のマーキングを実施し、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1796のステッカーを貼付する。 	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-A75F01	207	VF3WC5FS9AW112721-VF3WC5FS9BW037592 平成 23 年 1 月 7 日～平成 23 年 6 月 28 日	920 台	
	ABA-A7C5F01	207CC	VF3WB5FS9AE095343-VF3WB5FS9BE049887 平成 23 年 1 月 7 日～平成 23 年 8 月 3 日	67 台	
	ABA-A7W5F01	207SW	VF3WE5FS9AW111912-VF3WE5FS9BW032887 平成 23 年 1 月 7 日～平成 23 年 8 月 3 日	123 台	
シトロエン	ABA-A55F01	C3	VF7SC5FS9AA678111-VF7SC5FS9BA560265 平成 22 年 12 月 18 日～平成 23 年 7 月 13 日	557 台	
	ABA-A5C5F01	DS3CHIC	VF7SA5FS9AW591321-VF7SA5FS9BW553447 平成 23 年 1 月 7 日～平成 23 年 8 月 3 日	70 台	
合計	計 5 型式	計 5 車種	輸入期間の全体の範囲 平成 22 年 12 月 18 日～平成 23 年 8 月 3 日	1737 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。