

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日:平成23年12月 8日

改善対策届出番号	413	改善対策開始日	平成23年12月 9日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(エアバッグコンピュータ)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックにおいて、交換修理用エアバッグコンピュータの品番管理が不適切なため、誤ったエアバッグコンピュータを出荷したものがある。そのため、誤ったエアバッグコンピュータを搭載した車両においては、衝突の際に衝突検出が遅れ、乗員保護機能が正常に働かないおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、エアバッグコンピュータを正規品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
日野	KS-FH2PLJA	日野 プロフィア	FH2PLJ-10059 平成16年12月23日	1	
	KS-FN1EWJA KS-FN1EWJG		FN1EWJ-10174~FN1EWJ-10206 平成16年12月 2日~平成17年 3月23日	3	
	KS-FN2PWJA KS-FN2PWJG		FN2PWJ-10035~FN2PWJ-11540 平成15年11月14日~平成17年 3月16日	2	
	KS-FQ1EWWG KS-FQ1EWWJ PK-FQ1EWWG		FQ1EWW-10128~FQ1EWW-10361 平成16年 6月12日~平成18年 1月17日	3	
	KS-FR1EPWA		FR1EPW-10267 平成17年 3月23日	1	
	KS-FR1EXWA KS-FR1EXWG KS-FR1EXWJ PK-FR1EXWG		FR1EXW-10149~FR1EXW-13981 平成15年11月13日~平成17年11月15日	11	
	KS-FR1EZWG		FR1EZW-10099~FR1EZW-12200 平成15年11月19日~平成17年10月20日	7	
	PK-FR2PWJA		FR2PWJ-10164 平成19年 2月 6日	1	
	KS-FS1EKJA		FS1EKJ-10614~FS1EKJ-10683 平成16年 8月 6日~平成16年 9月 2日	2	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	改善対策対象 車の台数	備考
日野	KS-FS1EPWA	日野 プロフィア	FS1EPW-10127～FS1EPW-10395 平成16年 6月15日～平成17年 8月18日	4	
	PK-FS1ERWA		FS1ERW-10418 平成17年11月14日	1	
	KS-FS1EWWG		FS1EWW-10253 平成16年 8月16日	1	
	KS-FS1EZWG		国[01]001069 平成16年 2月12日	1	
	KS-FS1EZWJ		FS1EZW-10333 平成17年 7月 5日	1	
	KS-FS2PKJA		FS2PKJ-10611 平成17年10月31日	1	
	KS-FW1EWWA		FW1EWW-10029 平成16年 1月13日	1	
	KS-FW1EXWG KS-FW1EXWJ PK-FW1EXWG PK-FW1EXWJ		FW1EXW-10347～FW1EXW-15422 平成15年12月16日～平成18年 1月24日	7	
	KS-FW1EYWJ		FW1EYW-10309 平成17年 9月22日	1	
	KS-FW1EZWG		FW1EZW-10025～FW1EZW-10526 平成15年12月12日～平成17年 9月 1日	3	
	PK-GN2PPWG		GN2PPW-10674 平成18年 4月18日	1	
	KS-SH1EDJG		SH1EDJ-11512～SH1EDJ-14700 平成16年 8月27日～平成18年 1月25日	8	
	KS-SH1EGJG PK-SH1EGJG		SH1EGJ-10466～SH1EGJ-10599 平成17年 7月14日～平成17年11月 1日	2	
	KS-SS1EKJA PK-SS1EKJA		SS1EKJ-10020～SS1EKJ-10568 平成16年 6月14日～平成17年12月13日	4	
	BDG-FH1AHXA		FH1AHX-10028 平成19年 9月 6日	1	
	BKG-FN1AWXG		FN1AWX-11191 平成20年12月 9日	1	
	BDG-FQ1EWYJ		FQ1EWY-10197 平成19年 6月30日	1	
	BDG-FR1APYA BKG-FR1APYG		FR1APY-10037～FR1APY-12154 平成19年 6月22日～平成22年 4月 8日	4	
	ADG-FR1EXYG BDG-FR1EXYG BKG-FR1EXYG		FR1EXY-10306～FR1EXY-14613 平成18年 3月10日～平成20年 6月16日	4	
	ADG-FR1EZYG BKG-FR1EZYG		FR1EZY-10023～FR1EZY-10611 平成18年 2月 7日～平成19年 1月16日	2	
	ADG-FS1EKXA		FS1EKX-10647 平成18年12月13日	1	
	ADG-FS1EPYA BDG-FS1EPYA		FS1EPY-10036～FS1EPY-10510 平成18年 3月 2日～平成20年 7月25日	5	
	ADG-FS1EWYG		FS1EWY-10365 平成19年 4月 3日	1	
	BDG-FW1EBYJ		FW1EBY-12009 平成21年11月 5日	1	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	改善対策対象 車の台数	備考
日野	ADG-FW1EXYG ADG-FW1EXYJ BDG-FW1EXYG BKG-FW1EXYG	日野 プロフィア	FW1EXY-10567～FW1EXY-14647 平成18年 4月24日～平成20年 4月23日	4	
	BKG-FW1EZYG		FW1EZY-10818 平成21年 3月17日	1	
	BDG-GN1APYA		GN1APY-10361 平成20年 7月14日	1	
	BDG-SH1ALXG		SH1ALX-10017 平成19年 5月25日	1	
	ADG-SH1EDXG BKG-SH1EDXG		SH1EDX-10810～SH1EDX-12653 平成18年 6月29日～平成19年 8月 9日	3	
	BDG-SS1EKXA		SS1EKX-10676～SS1EKX-10756 平成20年 2月 7日～平成20年 6月16日	2	
	(計60型式)		(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年11月13日～平成22年 4月 8日	

備考;交換修理用として出荷し、車両が特定できていないものについては、同日、自主改善を行います。

【注意事項】 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。