




不具合箇所説明図

【正面から見た図】



【車内から見た図】



【不具合発生箇所】
地上デジタルテレビチューナー
リモコン受光部