

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線42354
アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年3月15日

リコール届出番号	2911	リコール開始日	平成24年3月16日
届出者の氏名又は名称	ヤマハ発動機株式会社 代表取締役社長 柳 弘之		問い合わせ先：お客様相談室 0120-090-819
不具合の部位(部品名)	灯火装置（前照灯）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前照灯において、ソケットコードに取り付けられているソケットカバーの仕様が不適切なため、前照灯が点灯すると、当該カバー内が高温になり、電気配線の絶縁被覆が溶損する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、電気配線の短絡によりヒューズが切れ、前照灯などの保安灯火器類が点灯しなくなるとともに警音器が鳴らなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ソケットコード一式を対策品と交換するとともに前照灯バルブを新品と交換する。		
不具合件数	22件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車わく（車台番号打刻位置付近）にNo. 2911のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤマハ	ZAD-SY06J	EC-03	SY06J-000026～SY06J-002522 平成22年7月27日～平成24年2月10日	2,481台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年7月27日～平成24年2月10日	(計2,481台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。