

改善箇所説明図



制動装置（ブレーキホース）



注：  は、交換・取付部品を示す。

ディーラーオプションのステンレスメッシュ製ブレーキホースにおいて、ホース内側に使用されているチューブの材質が不適切であったため、よじれや曲げにより亀裂が入り、ブレーキフルードが漏れ、制動力が低下する可能性がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキが利かなくなるおそれがある。

改善の内容： 全車両確認後、該当のブレーキホースが取り付けられているものは対策品と交換する。