

連絡先：自動車局 審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年6月8日

リコール届出番号	2950	リコール開始日	平成24年6月8日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 取締役社長 多田野 宏一 問い合わせ先：品質安全部 TEL (087)894-7550		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（トランスミッション）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トランスミッションのシフト切替用電磁弁の押しピン用ガイド穴に、加工不良のものがある。 そのため、寒冷時の暖機運転完了前に、一旦前進操作をした直後シフトレバーを後進に切り替えた場合、シフト切替用電磁弁が戻り不良を起こして前進状態となるおそれがある。		
改善措置の内容	使用期間48ヶ月以内の車両において、走行距離を確認して9000km未満の場合は良品の電磁弁と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：使用者を直接訪問またはダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカ付近にNo. 2950のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
タダノ	JDS-T003	GR-250N-2	T003-0004～T003-1112 平成20年7月29日～平成24年4月17日	493台	
	JDS-T006	GR-160N-2	T006-0004～T006-0265 平成21年6月10日～平成24年3月30日	110台	
コベルコ	JDS-EW06	RK160-6	T006-5001～T006-5037 平成20年11月17日～平成24年3月27日	37台	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年7月29日～平成24年4月17日	(計640台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。