


改善箇所説明図③



改善の内容

全車両、当該ダクト、および、当該クランプを対策品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。