

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年10月4日

リコール届出番号	3028	リコール開始日	平成24年10月5日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン	問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232	
不具合の部位（部品名）	電気配線		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席下の金属製電気配線保護カバーの端部の処理が不適切（端部が鋭い）なため、当該カバー組付け時に電気配線を傷つけたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、傷ついた電気配線が当該カバーと接触して短絡するおそれがあり、最悪の場合、後退灯の不点灯や走行中にエンストして再始動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該電気配線保護カバーを対策品と交換するとともに、電気配線を点検し、被覆が損傷しているものは修復し、電線が損傷しているものは当該電気配線を新品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3028のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	CBF-VR2E26	NV350 キャラバン	VR2E26-000044～VR2E26-002710 平成24年5月11日～平成24年7月27日	2,643	
	LDF-VW2E26		VW2E26-000018～VW2E26-000849 平成24年6月16日～平成24年7月27日	805	
	LDF-VW6E26		VW6E26-000011～VW6E26-000511 平成24年6月16日～平成24年7月27日	492	
	CBF-CS4E26		CS4E26-000011～CS4E26-000061 平成24年6月26日～平成24年7月25日	37	
	LDF-CW4E26		CW4E26-000007～CW4E26-000047 平成24年6月26日～平成24年8月6日	35	
	LDF-CW8E26		CW8E26-000008～CW8E26-000025 平成24年6月27日～平成24年8月1日	14	
	CBA-KS2E26		KS2E26-000012～KS2E26-000134 平成24年5月15日～平成24年7月27日	116	
	CBA-KS4E26		KS4E26-000007～KS4E26-000021 平成24年6月26日～平成24年7月12日	10	
	(計8型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年5月11日～平成24年8月6日	(計4,152台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。