

連絡先:国土交通省 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
電話番号:03-5253-8111 内線:42354
国土交通省 ホームページアドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成25年2月27日

リコール届出番号	3088	リコール開始日	平成25年 3月 1日
届出者の氏名又は名称	キャタピラージャパン株式会社 代表取締役 竹内 紀行 (問い合わせ先 : キャタピラージャパン株式会社 小型製品事業部 TEL:042(764)8673)		
不具合の部位(部品名)	燃料フィルタ・ベース(燃料ライン・パイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベルローダにおいて、燃料ホース接続用パイプと燃料フィルタ・ベースとの接続時に、当該勘合部を傷付けてしまっているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ラインのパイプ周囲の勘合部に発生した傷から、燃料漏れが発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、不具合が発生するおそれがある箇所を改良品に交換する。		
不具合件数	30件	事故の有無	無し
発見の動機	社内及び市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・ 使用者:ダイレクトメール若しくは電話で通知する。 ・ 自動車分解整備業者:周知させるための措置はとらない。 ・ 改善実施済み車両には、キャブ後面ガラス左下もしくは左支柱下に、No.3088のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キャタピラー	KDP-SAT	「910H」	CAT0910H*SAT00151~CAT0910H*SAT00481 (*部分はチェック文字と呼び、任意のアルファベットを刻印する。) 平成19年12月27日~平成21年8月25日 (製作期間の全体の範囲)	252台	
	(計1型式)	(計1車種)	平成19年12月27日~平成21年8月25日	(計252台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。