




# 改善箇所説明図



 <b>注意</b> 本エアダクトの取付けクリップは 再使用しないで下さい	 クリップ品番：MB345544
--	--

原動機のエアインテークダクトの固定用クリップにおいて、クリップ取外しのため一旦押し込む際、必要以上の力で押し込むことでクリップに亀裂が発生する可能性がある。そのままクリップを再使用すると亀裂が進行し、使用過程でクリップが破損してエアインテークダクトが外れ、最悪の場合、エキゾーストマニホールド上に落下して、溶損や発火に至るおそれがある。

## 改善の内容

全車両、エアインテークダクトの固定用クリップを対策品に交換し、エアインテークダクトにクリップの再使用不可を記載したコーションラベルを貼付する。

注：図中の  内は、交換または追加貼付する部品を示す。

識別：エアインテークダクトに貼付の対策コーションラベルにより識別する。