


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

ハイドロリックユニット

注： は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

ABS(アンチロックブレーキシステム)のハイドロリックユニットにおいて、製造工程が不適切なため、異物が混入しているものがあり、最悪の場合、ABSが適切に作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、ハイドロリックユニットを良品と交換する。