


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所



タッピングネジ

ネジキャップ



年少者用補助乗車装置（チャイルドシート）のベルトアジャスターの固定方法が不適切なため、乳幼児の乗せ降ろしの際にベルトアジャスターを繰り返して使用することにより、当該部分のタッピングネジが緩むことがある。そのためそのままの状況で使用を続けると、最悪の場合、ネジが外れ、ベルトアジャスターによる調整が出来なくなり、使用できないおそれがある。

改善の内容

- ・タッピングネジが外れていないものについては、当該ネジを緩まなくするための「ネジキャップ」及び「ネジキャップ取付説明書」を使用者へ送付する。
- ・タッピングネジが外れているものについては、自社にて対策を実施する。

識別：ネジキャップ取付の有無で確認する。

注： は追加する部品を示す。