


改善箇所説明図



前輪ブレーキにおいて、ケーブルエンドへのインナワイヤ鑄込み位置が不適切なため、坂道などの駐停車時に使用するパーキングレバーの操作を繰り返し行くと、ケーブルエンドが破損し、前輪ブレーキが利かなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、前輪用ブレーキケーブルを良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：車台番号付近に黄色の識別ラベルを貼付する。