

耳川 深層崩壊 (出典:日本の天然ダムと対応策(2011))

- 【日時】 平成17年9月6日 午後10時00分頃
- 【場所】 宮崎県東臼杵郡美郷町野々尾(旧西郷村)
- 【地質】 付加複合体
- 【規模】 約390万 m^3 (崩壊土砂量)
- 【被害】 人的被害なし
- 【雨量】 連続雨量約1,000mm(9/4-9/6)

