

連絡先 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年12月12日

リコール届出番号	3273	リコール開始日	平成25年12月13日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	すれ違い用前照灯（すれ違い用前照灯のラベル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型バスにおいて、すれ違い用前照灯の照射光のカットオフ（照射方向を調節する際に用いる光の明暗の区切線）の初期傾斜指定値を表示したラベルを貼付しなかったため、道路運送車両法の保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、シリアルナンバープレート右下に当該ラベルを貼付する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3273のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	SDG-RR7JJCJ	「いすゞ ガーラミオ」	RR7JJC-60011～RR7JJC-60300 平成23年8月29日～平成25年5月28日	290	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年8月29日～平成25年5月28日	(計290台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。