


みささ  
鳥取県三朝町 三徳川等の取り組み



- 河川区域界
- 砂防指定地(2条)
- 直轄砂防事業区域

# 三朝町の主な災害履歴

年月	名称	主な被災状況
昭和 9年 9月	室戸台風	鳥取県全域で死者74名、負傷者51名、行方不明7名
昭和34年 9月	伊勢湾台風	鳥取県全域で死者3名、重傷者4名、軽傷者14名
平成10年10月	台風10号	護岸崩壊、斜面崩壊、土石流が発生。
平成16年10月	台風23号	三朝町砂原(三朝温泉街の上流 約1km)で土石流発生

平成10年 台風10号

平成16年 台風23号



斜面崩壊(三朝町穴鴨)



国道482号土砂流出(三朝町穴鴨)


平成10年台風10号の被災を契機に平成12年度より三朝町で直轄砂防事業に着手



国道179号  
護岸崩壊(三朝町助谷)



三徳川に土砂流入(温泉街の直上流)



# 砂防環境整備事業等

三徳川緑地



- ・三徳川流域には三朝温泉街、河川を利用した三徳川緑地が広がる
- ・砂防設備は、砂防環境整備事業として昭和50年～55年に整備された

三朝温泉街



三徳川緑地



三朝温泉街



三朝温泉街



三朝温泉 河原風呂



毎年8月開催 キュリー祭



三徳川



# 三徳川の概要【三徳川の管理】

**防災行政無線屋外スピーカ**

**砂防指定地**

**三徳川緑地**

**三徳川**

**急傾斜 山田地区**

**三朝温泉街**

**監視カメラ**

**恋谷橋**

**鳥取県施工 沢向田川砂防えん堤**

**三朝温泉街**

**三徳川緑地**

**直轄施工 砂原砂防えん堤**

**昭和62年10月 台風19号 出水状況 三朝橋 河原温泉付近**

The main map shows the Sanjokawa river winding through a valley. A dashed purple line indicates the 'sand prevention designated area' (砂防指定地). A dashed orange line marks the 'Sanjokawa Green Space' (三徳川緑地). A speaker icon indicates the location of 'disaster prevention administrative wireless outdoor speakers' (防災行政無線屋外スピーカ). A camera icon indicates the location of 'surveillance cameras' (監視カメラ). A red dashed circle highlights a specific area in the valley. Arrows point from these callouts to their respective images: the speakers to a speaker icon, the surveillance camera to a camera icon, the sand prevention embankment to a photo of a stone wall, the bridge to a photo of a bridge at night, the green space to a photo of a stone path, and the flood to a photo of a river in flood.

# 小鹿溪の概要

三徳川の支流、小鹿川の上流に位置する延長約4kmの渓谷。滝や深淵、巨岩が織り成す自然美と赤や黄色に染まった木々とのコントラストを、せせらぎとともに観賞できる

