


[改善箇所説明図] ③



注： は、交換する部品を示す。

不具合発生箇所

刈取脱穀作業車の駐車ブレーキにおいて、駐車ブレーキを作動させるブレーキアームに取り付けられている戻しスプリングの固定位置が不適切なため、駐車ブレーキを解除する際の戻し力が低いものがある。そのため、最悪の場合、駐車ブレーキが引きずるおそれがある。

改善内容

全車両、駐車ブレーキアームを対策品に交換する。

識別

駐車ブレーキアームの形状により識別する。