


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

注： 内は交換部品を示す。

中型トラックにおいて、リアブレーキ及び駐車ブレーキ用のリレーバルブを取り付けているブラケットの強度が不足しているため、振動により当該ブラケットに亀裂が入るものがある。そのため、そのままの状態を使用を続けると亀裂が進行し、ブラケットが破損することで、リレーバルブに接続しているエアチューブが外れ、エアが漏れ、最悪の場合、制動力が低下する、または操作をしていないにもかかわらず駐車ブレーキが作動し走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ブラケットを対策品に交換する。

識別： ネームプレートに黄色ペイントを塗布する。