

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL. 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成26年6月13日

リコール届出番号	3370	リコール開始日	平成26年6月13日
届出者の氏名または名称	ヤンマー株式会社 代表取締役社長 山岡 健人 [問合せ先 : 品質保証部 TEL. 06-6376-6347]		
不具合品の部位(部品名)	動力伝達装置(後車軸)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの後輪において、車軸の熱処理が不適切なため、硬度が不十分で強度不足なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車軸がタイヤフランジ部から折損し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後車軸を対策品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 3370のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	90A	「AF890」	90A-040246 ~ 90A-040612 平成12年5月12日~平成16年9月16日	214	
三菱	MT90B	「MT901」	T90B-090024 ~ T90B-090051 平成12年11月14日~平成15年8月25日	19	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年5月12日~平成16年9月16日	(計233台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。