

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42354)
 アドレスhttp://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年4月7日

リコール届出番号	外-2024	リコール開始日	平成26年6月26日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人		製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GM7リーダイヤル TEL 0120-711-276
不具合の部位(部品名)	始動装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	イグニッションスイッチの回転抵抗が設計値を下回っている可能性があるため、イグニッションキーにキーホルダー等を装着していると、走行振動等により、イグニッションキーが"RUN"位置以外に動いてしまうおそれがある。その場合、車両電源が断たれるため、エンジンが停止するとともに、ブレーキ補助やパワーステアリング等が機能せず、運転操作に困難をきたす。また、この状態で事故を起こした場合、エアバッグが展開しないことがあり、被害が拡大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、イグニッションスイッチを良品に交換する。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	海外からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2024 ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シボレー	不明	「HHR」	3GNDA13D08S573060 ~ 3GNBA9FW4BS639524 輸入期間不明	211	三井物産オートモーティブ(株)輸入販売車両
		(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 不明	(計211台)	

【備考】 本届出は、平成26年3月20日付け「届出番号外-2017」にてリコール届出を行った車両の他に、交換修理用として不具合品が使用されている車両がある可能性が判明したため、対象車両を追加するものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。