

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年8月26日

リコール届出番号	3418	リコール開始日	平成26年8月27日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	乗降口（後扉）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	音声合成式 扉開閉予告装置を装着した路線バスにおいて、当該装置の制御プログラムが不適切なため、乗降時に運転者が後扉スイッチを「開」にした際、扉が開くことを知らせる警報が作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、音声合成式 扉開閉予告装置の制御プログラムを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3418のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PKG-LV234L2	「エルガ」	LV234L2-7000414～LV234L2-7001120 平成20年9月8日～平成22年7月14日	156	
	LKG-LV234L3 QDG-LV234L3 QKG-LV234L3 QPG-LV234L3 QQG-LV234L3		LV234L3-7000022～LV234L3-7000749 平成22年11月19日～平成26年6月17日	349	
	PKG-LV234N2		LV234N2-7000420～LV234N2-7000676 平成21年1月22日～平成22年6月9日	16	
	LKG-LV234N3 QKG-LV234N3 QPG-LV234N3 QQG-LV234N3		LV234N3-7000005～LV234N3-7000811 平成22年9月14日～平成26年3月18日	207	
	PDG-LV234Q2 PKG-LV234Q2		LV234Q2-7000066～LV234Q2-7000160 平成20年10月24日～平成22年7月9日	22	
	LKG-LV234Q3 QKG-LV234Q3 QPG-LV234Q3		LV234Q3-7000009～LV234Q3-7000205 平成23年2月15日～平成26年6月10日	67	
	PDG-LR234J2		「エルガミオ」	LR234J2-7000394～LR234J2-7001342 平成20年9月15日～平成23年7月13日	
	SDG-LR290J1 SKG-LR290J1	LR290J1-7000007～LR290J1-7000854 平成23年11月23日～平成26年6月16日		219	
	(計19型式)	(計2車種)		(製作期間の全体の範囲) 平成20年9月8日～平成26年6月17日	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。