

第7号様式(改善対策届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日:平成26年9月12日

改善対策届出番号	448	改善対策開始日	平成26年9月12日	
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 代表取締役社長 西川 柳一郎		問い合わせ先: サービス部 TEL: 0120-723-406	
不具合の部位(部品名)	油圧ホース			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ウイングボディに架装したトラックにおいて、荷台のウイングを開閉するための油圧ホースの配索が不適切なため、ウイングの開閉により油圧ホースがウイングボディの枠に接触するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、油圧ホースが摩耗し、最悪の場合、作動油が漏れ、開いているウイングが意図せず閉まるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、油圧ホースガイドを取付け油圧ホースの配索を変更する。また、油圧ホースを点検し摩耗などがある場合は交換する。			
不具合件数	3件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問などで通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.448のステッカーを貼付けする。 			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
UDトラックス	PKG-CG4ZE	「クオン」	CG4ZE-30086 平成25年10月15日	1	
	QDG-CV5YL		CV5YL-20043~CV5YL-20044 平成25年7月19日	2	
	QKG-CD5ZA		CD5ZA-10966~CD5ZA-30011 平成25年6月25日~平成26年5月18日	45	
	QKG-CD5ZE		CD5ZE-10077~CD5ZE-10147 平成25年7月24日~平成26年5月19日	6	
	QKG-CG5ZA		CG5ZA-11037~CG5ZA-12635 平成25年6月10日~平成26年5月18日	61	
	QKG-CG5ZE		CG5ZE-10157~CG5ZE-10260 平成25年8月2日~平成26年4月16日	12	
	QKG-CV5XA		CV5XA-10063 平成26年4月9日	1	
	QKG-CW5ZA		CW5ZA-10177 平成26年4月17日	1	
	QKG-CX5YA		CX5YA-10061 平成25年12月15日	1	
	QKG-CX5YL		CX5YL-10026 平成26年2月17日	1	
いすゞ	QKG-CXE77A	「ギガ」	CXE77A-7000248 平成25年10月22日	1	
	QKG-CXY77AJ		CXY77AJ-7000136 平成25年5月30日	1	
	QKG-CYE77AZ		CYE77AZ-7000098 平成26年3月17日	1	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
いすゞ	QKG-CYJ77A QKG-CYJ77AA	「ギガ」	CYJ77A-7006633～CYJ77A-7009284 平成25年6月19日～平成26年5月30日	154	
	QKG-CYJ77AZ		CYJ77AZ-7000045 平成25年9月19日	1	
	QKG-CYL77A QKG-CYL77AA		CYL77A-7003803～CYL77A-7005242 平成25年6月25日～平成26年5月29日	78	
	QKG-CYL77AM		CYL77AM-7000334 平成26年3月18日	1	
	QKG-CYY77A		CYY77A-7000352～CYY77A-7000361 平成26年4月9日～平成26年5月22日	2	
	QKG-FTR34T2	「フォワード」	FTR34-7005110 平成26年5月21日	1	
三菱	LKG-FS54VZ	「ふそう スーパー グレート」	FS54VZ-502056～FS54VZ-530202 平成25年7月23日～平成26年4月11日	2	
	LKG-FU54VZ QKG-FU54VZ		FU54VZ-502429～FU54VZ-532258 平成25年6月26日～平成26年6月9日	68	
	QKG-FS54VY		FS54VY-530056 平成26年2月20日	1	
	QKG-FS54VZ		FS54VZ-530360～FS54VZ-532915 平成25年5月30日～平成26年6月9日	87	
	QKG-FS55VZ		FS55VZ-530238～FS55VZ-530447 平成25年9月17日～平成26年5月28日	14	
	QKG-FU54VY		FU54VY-530050～FU54VY-530091 平成25年8月21日～平成26年2月26日	2	
	QKG-FU55VZ		FU55VZ-530124～FU55VZ-530197 平成25年9月9日～平成26年3月26日	3	
	QKG-FV54VZ		FV54VZ-530086 平成25年7月18日	1	
	QKG-FY54VY		FY54VY-530143～FY54VY-530144 平成26年4月23日	2	
日野	QKG-FR1EXBG QKG-FR1EXBJ	「日野 プロフィア」	FR1EXB-13681～FR1EXB-15135 平成25年5月23日～平成26年4月21日	30	
	QKG-FW1EXBG QKG-FW1EXBJ		FW1EXB-14941～FW1EXB-16958 平成25年6月13日～平成26年4月18日	89	
	QPG-FR1EXEG QPG-FR1EXEJ		FR1EXE-10026～FR1EXE-10123 平成26年4月27日～平成26年5月26日	3	
	QPG-FW1EXEG		FW1EXE-10029 平成26年5月21日	1	
	(計38型式)	-	(製作期間の全体の範囲) 平成25年5月23日～平成26年6月9日	(計674台)	

【注意事項】改善対策対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。