

## 改善箇所説明図



### 不具合の内容

ナンバープレートの取付けステーにおいて、車両への取付部分の強度設計が不適切なため、走行中の負荷により、当該部分が損傷するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、ナンバープレートごと取付けステーが脱落するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、取付けステー及び周辺部品を対策品と交換する。